

INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA - DEPARTAMENTO DE POTENCIA

EXÁMENES DE: CONVERSIÓN ELECTROMECAÁNICA (PLAN 1991)
MÁQUINAS ELÉCTRICAS I (PLAN 1987)
MÁQUINAS ELÉCTRICAS (PLAN 1974)

7 de marzo 1997

Problema N°1

En una fábrica se tiene una máquina sincrónica MS que se emplea como motor. La alimentación se realiza a partir de la red trifásica de 6 kV propia de la fábrica, la que a su vez se alimenta desde la red de 30 kV, 50 Hz (supuesta de potencia infinita) mediante el transformador trifásico TR.

Datos MS:

Valores nominales: 125 kVA, 6 kV (entre fases), 50 Hz.
Montaje trifásico en estrella, rotor cilíndrico de 4 polos.

Ensayos a frecuencia nominal:

a) Ensayo en vacío:

i_{exc} (A)	0	2	4	6	8	10	12	15.6
U_0 (kV) (entre fases)	0	2.2	4.4	6.00	6.88	7.49	7.82	8.25

b) Ensayo en devatado bajo tensión nominal: $i_{exc} = 11.33$ A, $I_d = 12$ A

c) Ensayo en cortocircuito: $i_{exc} = 3$ A, $I_{cc} = 9$ A

Datos TR:

Transformador trifásico, 30/6 kV, 125 kVA, 50 Hz, montaje Yyn.

$u_{cc}\% = 15\%$. Pérdidas despreciables. Alimentado con la tensión primaria nominal, en vacío la tensión secundaria es igual a la nominal.

Se pide:

- Suponiendo que en bornes de MS se tiene tensión y frecuencia nominales constantes, determinar la corriente de excitación de MS para que este motor pueda mover una carga que consume 100 kW a 1500 rpm, absorbiendo la mínima corriente de línea, y calcular dicha corriente de línea.
- Teniendo en cuenta que la alimentación de MS se realiza efectivamente desde el secundario del transformador TR alimentado bajo tensión nominal en su primario, y suponiendo que en esa instalación el motor MS es la única carga significativa de dicho transformador, calcular la corriente que MS consumiría si se fijara la corriente de excitación en el valor calculado en 1). Calcular la tensión que se tendría en bornes de MS en ese caso.
- Mostrar que modificando la corriente de excitación de la máquina sincrónica es posible corregir la tensión en bornes de MS de modo de tener ésta en su valor nominal con la carga indicada. A ese efecto se determinará el valor de la corriente de excitación necesario para dicho funcionamiento. En esas condiciones calcular el valor resultante de la corriente de línea y del factor de potencia en bornes de MS.

Notas:

- En las preguntas 1) y 3) se empleará el método de Potier.
- Para la pregunta 2) se admitirá que, para un valor fijo de la corriente de excitación, un modelo suficientemente preciso de MS es el constituido por una fuente de tensión $E(i_{exc})$ en serie con una reactancia sincrónica $X_s(i_{exc})$.
- A los efectos de la resolución, se despreciará las pérdidas de MS así como la caída de tensión óhmica en los bobinados de estator de MS, y se admitirá la linealización por tramos de la curva de vacío.


Punto: Determinación de α y X_p de Potier: Ver hoja adjunta

$\alpha = 0,254$
 $X_p = 48,11 \Omega$

1) Determinación de i_{exc} para que MS pueda mover una carga de 100 kW con corriente I_s mínima.

Hyp. $\left\{ \begin{array}{l} V_s = V_{snom} = cte \\ f = f_{nom} = cte \end{array} \right.$

Método de Potier, Conv. de signo: generador



$$|I_s|_{min} \Rightarrow |\cos \varphi_s| = 1$$

En conv. generador: $\varphi_s = \pi$

$$P = 3 V_s I_s \cos \varphi_s = -3 V_s I_s$$

$|I_{smin}| = \frac{|P|}{3 V_{s_n}} = \frac{100}{\sqrt{3} \cdot 6} = 9,62 \text{ A}$

$$E_r = \sqrt{V_{s_n}^2 + (X_p I_{smin})^2}$$

$$E_r = \sqrt{\left(\frac{6000}{\sqrt{3}}\right)^2 + (48,11 \cdot 9,62)^2} = 3494,9 \approx 3495 \text{ V}$$


$$P = 3 \frac{V_{s_n} E_r \sin \delta_r}{X_p} \Rightarrow \sin \delta_r = \frac{P X_p}{3 V_{s_n} E_r} = \frac{(-100 \cdot 10^3) \cdot 48,11}{3 \left(\frac{6 \cdot 10^3}{\sqrt{3}}\right) \cdot 3495} = -0,13246$$

$$\Rightarrow \delta_r = -7,612$$

$I_r^2 = I_{rr}^2 + (\alpha I_s)^2 - 2 I_{rr} \cdot \alpha I_s \cos(\pi - \delta)$

$$\delta + (-\delta_r) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \pi - \delta = \pi - \left[\frac{\pi}{2} + (-\delta_r)\right] = \frac{\pi}{2} + (-\delta_r)$$

$$\cos(\pi - \delta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + (-\delta_r)\right) = -\sin(-\delta_r)$$




$$E_r = 3495 \text{ V} \rightarrow \sqrt{3} E_r = 6053,5 \text{ V}$$

$$\Rightarrow I_{rr} = 6 + \frac{8-6}{6,88-6} (6,054-6) = 6,123 \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_{exc} = I_r = \sqrt{6,123^2 + (0,254 \cdot 9,62)^2} + 2 \cdot 6,123 \cdot 0,254 \cdot 9,62 \sin 7,612 = 6,887 \text{ A}$$

$i_{exc} = 6,89 \text{ A}$

Pronto: Modelo del Transformador TR (pu (pu))



La corriente de vacío no interesa (está siempre alimentada desde el primario)

$$|\vec{V}_1| = \frac{50 \text{ kV}}{\sqrt{3}} \quad (\text{fuente de potencia infinita})$$

$$u_1 = \frac{u_2}{n_1} = \frac{V_{20}}{V_1} = \frac{30}{6}$$

$$Z_{b2} = \frac{U_{2n}^2}{S_n} = \frac{6000^2}{125 \cdot 10^3} = 288 \Omega$$

$$\boxed{X_L = u_{cc} \% \cdot Z_{b2} = 0,15 \cdot 288 = 43,2 \Omega}$$

Modelo de MS (como $X_S(i_{exc})$, = cte si $i_{exc} = cte$)

$$i_{exc} = 6,89 \text{ A}$$



$$X_S(i_{exc}) = \frac{E(i_{exc})}{I_{sc}(i_{exc})}$$

$$E(i_{exc}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[6000 + \frac{6870 - 6000}{8 - 6} (6,89 - 6) \right] = 3,69 \text{ kV}$$

$$I_{sc}(i_{exc}) = 9 \text{ A} \cdot \frac{6,89}{3} = 20,67 \text{ A}$$

$$\boxed{X_S(i_{exc}) = \frac{3690}{20,67} = 178,5 \Omega}$$

MS + TR, con $i_{exc} = 6,89 \text{ A} = cte$.



$$V_{20} = \frac{6000}{\sqrt{3}} = 3464,1 \text{ V, cte.}$$

$$E = 3690 \text{ V}$$

$$(1) P = 3 \frac{V_{20} E}{(X_S + X_L)} \sin(\delta_0 + \delta_0') \Rightarrow \sin(\delta_0 + \delta_0') = \frac{P (X_S + X_L)}{3 V_{20} E}$$

$$\sin(\delta_0 + \delta_0') = \frac{(-100 \cdot 10^3)(432 + 178,5)}{3 \cdot 3464,1 \cdot 3690} = -0,5781 \Rightarrow \delta_0 + \delta_0' = -35,32$$

$$(2) (X_L + X_S)^2 I_S'^2 = V_{20}^2 + E^2 - 2 V_{20} \cdot E \cdot \cos(\delta_0 + \delta_0')$$

$$I_S' = \frac{\sqrt{V_{20}^2 + E^2 - 2 V_{20} E \cos(\delta_0 + \delta_0')}}{(X_L + X_S)} = \frac{\sqrt{3464,1^2 + 3690^2 - 2 \cdot 3464,1 \cdot 3690 \cos 35,32}}{(43,2 + 178,5)}$$

$$\boxed{I_S' = 9,84 \text{ A}}$$

$$(3) P = 3 V_{20} I'_S \cos \varphi_0 \Rightarrow \cos \varphi_0 = \frac{P}{3 V_{20} I'_S} = \frac{-100 \cdot 10^3}{3 \cdot 3464,1 \cdot 9,84} = -0,9779$$

$$\varphi_0 = 167,93$$

$$\beta = \pi - \varphi_0 = 12,07$$

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \beta = 77,93$$


$$(4) V_S^2 = V_{20}^2 + (X_t \cdot I'_S)^2 - 2 V_{20} (X_t I'_S) \cos \gamma$$

$$V_S = \sqrt{3464,1^2 + (43,2 \cdot 9,84)^2 - 2(3464,1 \cdot 43,2 \cdot 9,84) \cos 77,93} = 3400,7 \text{ V}$$

$$U_S = \sqrt{3} V_S = 5890 \text{ V} \Rightarrow U_S = \frac{U_S}{U_{nom}} = 0,98$$

3) Determinar un valor de i_{exc} (Método de Potier) para que $V_S = V_{Sn} (= V_{20})$ para $P = -100 \text{ kW}$.

$V_S = V_{20} \Rightarrow$ triángulo isósceles.



$$(1) P = 3 \frac{V_{20} \cdot V_S}{X_t} \sin \delta_0$$

$$= 3 \frac{V_{20}^2}{X_t} \sin \delta_0$$

$$\sin \delta_0 = \frac{P X_t}{3 V_{20}^2} \Rightarrow \boxed{\delta_0}$$

$$(2) P = 3 V_{20} I'_S \cos \varphi_0$$


$$(3) \boxed{\varphi_0 + \frac{\delta_0}{2} = \pi}$$

El problema se puede resolver como una MS con $X'_p = X_p + X_t$, aplicando el método de Potier, alimentada con $V_{20} = dt$, y para una corriente de carga I'_S $\angle \varphi_0$, con:

$$|I'_S| = \frac{I}{3 V_{20} \cos(\pi - \frac{\delta_0}{2})}$$

$$\varphi_S = \varphi_0 = \pi - \frac{\delta_0}{2}$$

En general: Nota de un curso por Método de Polier:



$$\vec{I}_s = I_s \angle \varphi_s$$

$$\frac{\pi}{2} < \varphi_s < \pi$$

Dato: $V_s, \alpha, X_p', I_s, \varphi_s$, curva de vacío: $E_r(I_{rr})$.

Incógnita: I_r (= iexc)

1º) Cálculo de E_r :

$$E_r^2 = V_s^2 + (X_p' I_s)^2 - 2 V_s (X_p' I_s) \cos \beta$$

$$\cos(\varphi_s - \frac{\pi}{2}) = \sin \varphi_s$$


$$\beta = \varphi_s - \frac{\pi}{2}$$

$$E_r = \sqrt{V_s^2 + (X_p' I_s)^2 - 2 V_s (X_p' I_s) \sin \varphi_s}$$

2º) $I_{rr} \Rightarrow$ de la curva de vacío $E_r(I_{rr})$.

3º) Cálculo de I_r

$$I_r^2 = I_{rr}^2 + (\alpha I_s)^2 - 2 I_{rr} (\alpha I_s) \cos(\pi - \delta)$$



pero $\delta + \varphi_s + \delta' = \frac{3\pi}{2}$

$$\delta' = \frac{3\pi}{2} - (\varphi_s + \delta)$$

$$\pi - \delta = \pi - \frac{3\pi}{2} + (\varphi_s + \delta') = (\varphi_s + \delta') - \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \cos(\pi - \delta) = \cos[(\varphi_s + \delta') - \frac{\pi}{2}] = \sin(\varphi_s + \delta')$$

$$P = 3 \frac{E_r V_s}{X_p'} \sin \delta' \Rightarrow \left[\sin \delta' = \frac{P X_p'}{3 E_r V_s} \right] \rightarrow \delta'$$

$$I_r = \sqrt{I_{rr}^2 + (\alpha I_s)^2 - 2 I_{rr} (\alpha I_s) \sin(\varphi_s + \delta')}$$

3) Aplicación numérica

$$X'_p = X_p + X_L = 48,11 + 43,2 = 91,31 \Omega$$

$$\sin \delta_0 = \frac{P X'_L}{3 V_{20}^2} = \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 43,2}{3 (3464,1)^2} = 0,1200 \Rightarrow \delta_0 = 6,872$$

$$\varphi_s = \varphi = \pi - \frac{\delta_0}{2} = 176,55$$

$$\boxed{|\underline{I}_s| = \frac{-100 \cdot 10^3}{3 \cdot 3464,1 \angle 176,55} = 9,64 \text{ A}}$$

$$E_r = \sqrt{3464,1^2 + (91,31 \cdot 9,64)^2 - 2 \cdot 3464,1 (91,31 \cdot 9,64) \sin 176,55} = 3522,47$$


$$\sqrt{3} E_r = 6101,1 \text{ V} \Rightarrow \boxed{I_{rr} = 6 + \frac{8-6}{(6,88-6)} (6,1011 - 6) = 6,23 \text{ A}}$$

$$\sin \delta' = \frac{P X'_p}{3 E_r V_s} = \frac{100 \cdot 10^3 - 91,31}{3 \cdot 3522,47 \cdot 3464,1} = 0,2494 \Rightarrow \delta' = 14,444$$

$$I_r = i_{exc} = \sqrt{6,23^2 + (0,254 \cdot 9,64)^2 - 2 \cdot 6,23 \cdot 0,254 \cdot 9,64 \sin (176,55 + 14,44)}$$

$$\boxed{i_{exc} = 7,115 \text{ A}}$$

factor de potencia: $\boxed{f.p. = \frac{100 \cdot 10^3}{3 \cdot 3464,1 \cdot 9,64} = 0,9982}$



$$AH = \alpha I_{sd} = 30,5 \text{ mm} = 3,05 \text{ A}$$

$$CH = \sqrt{3} X_p I_{sd} = 20 \text{ mm} = 1 \text{ kV}$$

$$I_{sd} = 12 \text{ A} \quad \Rightarrow$$

$\alpha = \frac{3,05 \text{ A}}{12 \text{ A}} = 0,254$
$X_p = \frac{1000 \text{ V}}{\sqrt{3} \cdot 12 \text{ A}} = 48,11 \Omega$

INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA - DEPARTAMENTO DE POTENCIA

EXÁMENES DE: CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA (PLAN 1991)
MÁQUINAS ELÉCTRICAS I (PLAN 1987)
MÁQUINAS ELÉCTRICAS (PLAN 1974)

Problema N°2

7 de marzo 1996

Se necesita mover una carga de par constante, independiente de la velocidad, y que a 300 rpm consumió 1000 HP.

Se dispone a este efecto de una red trifásica de 2.2 kV, 50 Hz, supuesta de potencia infinita, y de dos motores de inducción M1 y M2, cada uno de 500 HP, pero de distinto número de pares de polos. Se decide acoplar sus rotores a un eje común al cual se conecta la carga mediante un embrague.

Las características de los motores y del régimen de trabajo son tales que el motor M1 admite sobrecargas de hasta 40% de su potencia útil nominal, mientras que M2 no admite sobrecargas. El motor M1 es de rotor bobinado, y a su rotor se le conecta una resistencia variable R en forma permanente.

Datos:

M1: Motor trifásico de inducción, 500 HP, 2.2 kV, 50 Hz, rotor bobinado, Y-Y, 10 pares de polos.

Ensayo a rotor bloqueado, a 50 Hz: 500 V, 100 A, 21 kW.

Resistencia del estator (por fase): 0.3 Ohm.

M2: Motor trifásico de inducción, 500 HP, 2.2 kV, 50 Hz, rotor de jaula, estator Y, 11 pares de polos, $g_n = 2\%$.

Ensayo a rotor bloqueado, a 50 Hz: 500 V, 90 A, 20 kW.

Se pide:

- 1) Determinar los valores extremos del rango de variación de la resistencia R a colocar en el rotor de M1 (expresados en valores vistos desde el estator) para que, con dicha resistencia variando en el rango definido, y los motores arrastrando la carga, no se supere los valores admisibles de cargabilidad de cada uno.
- 2) a) Con el valor de R en el mínimo determinado en 1), calcular la corriente total consumida de la red para un arranque simultáneo de los dos motores, sin la carga conectada.
b) Analizar y discutir cualitativamente el andamiento de las corrientes de arranque de los motores si en lugar de arrancarlos simultáneamente como en a), se arranca primero uno, y el otro se conecta a la red solamente después que el primero llegó a su velocidad de régimen.
- 3) Calcular la velocidad final del grupo si, funcionando previamente en régimen con la carga conectada, y con la resistencia R en su valor mínimo determinado en 1), imprevistamente se pierde la carga. Determinar cuánto vale aproximadamente el desfase entre la corriente total absorbida de la red, y la tensión de ésta.

Observaciones: Corrientes de vacío compensadas. No se consideran las pérdidas de vacío y mecánicas. Fuera de la zona de arranque se admitirá la aproximación para pequeños deslizamientos.

Podemos hacer en λ : 41) $\bar{z}_{ic} = \frac{500}{\sqrt{3}100} \left(\frac{2 \cdot 10^3}{\sqrt{3}500100} \right) \Rightarrow \frac{111-220}{0.3} \frac{2.8}{\sqrt{3} \cdot 9}$

42) $P_{in} \approx \frac{0^2 g}{R_{2c}} \Rightarrow 500 \cdot 746 = \frac{2.2^2 \cdot 10^6 \cdot 0.02}{R_{2c}} \Rightarrow R_{2c} = 0.26$

$P_{ic} = \frac{500}{\sqrt{3}100} \left(\frac{20 \cdot 10^3}{\sqrt{3}500100} \right) \Rightarrow \frac{111-220}{0.3} \frac{0.26}{\sqrt{3} \cdot 9}$

Pérdidas desl. $C_m = \frac{60}{2\pi n_s} \frac{0^2 g}{R_{2c}}$ $C_{carga} = \frac{P}{\omega_m} = \frac{1000 \cdot 746 \cdot 60}{2\pi \cdot 300} = 23.746 \text{ J}$

$C_{carga} = C_{m1} + C_{m2} = \frac{30}{\pi} \cdot 2.2^2 \cdot 10^6 \left(\frac{g_1}{n_{s1} R_{2c}} + \frac{g_2}{n_{s2} \cdot 0.26} \right) = 23.746 \quad (1)$

Como el eje es común $n_1 = n_2 = n \Rightarrow (1-g_1)n_{s1} = (1-g_2)n_{s2} \Rightarrow g_2 = 1 - \frac{n_{s1}}{n_{s2}}(1-g_1) \quad (2)$


Limitación: $\frac{0^2 g_1}{R_{2c}} \leq 1.4 \cdot 500 \cdot 746 \Rightarrow \frac{g_1}{R_{2c}} \leq 0.108 \quad (3) \Rightarrow \sqrt{R = 0.53 \Omega}$

De (1) (2) y (3) en el igual. (R_{2c}) $\Rightarrow g_2 = 0.011, g_1 = 10\% \Rightarrow R_{2c} = 0.934$

Si el 22 está nominal $\Rightarrow g_2 \leq 0.02 \Rightarrow g_1 = 0.11 \Rightarrow R_{2c} = 1.58 \Rightarrow \sqrt{R = 1.98 \Omega}$

b) 1) Circuito: $\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = \frac{2.2 \cdot 10^3}{\sqrt{3}} \left(\frac{66}{5.3} + \frac{2.2 \cdot 10^3}{5.1} \right) \frac{1}{75} \Rightarrow \sqrt{I = 750 \text{ A}}$

Situación gráfica.



2a) Arranca 71 en 360 A y llega a $\approx 300 \text{ rpm}$.
Cuando cierra 42. su $g \approx 0.1$ generatriz. \Rightarrow corriente menor.

2b) Arranca 72 en 360 A = 71 llega a $\approx 272 \text{ rpm}$.
Cuando cierra 71 su $g \approx 0.1$. \Rightarrow corriente menor.

c) Si se pierde la carga. $C_{m1} + C_{m2} = 0$.

Luego $\frac{g_1}{R_{2c} n_{s1}} + \frac{g_2}{R_{2c} n_{s2}} = 0 \Rightarrow g_1 = 0.074 \Rightarrow \sqrt{n = 278 \text{ rpm}}$

$g_2 = 11 \cdot g_1 - 0.1$

La red da solo el reactivo, y pérdidas Joule. $\Rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2}}$