
Máquinas de corriente alterna:


• Sincrónicas.- corriente de campo suministrada por una fuente externa de corriente continua.

•Asincrónicas o de inducción.la corriente de campo se induce magneticamente.

Características:

- Permeabilidad magnética del material ferromagnético = infinito.
- •Ambos cilindros separados por un pequeño entrehierro.
- Grupo de bobinas concentradas distribuídas a 120° (2n).
- Por las bobinas circula un conjunto de corrientes trifásicas directas.
- •e .- entrehierro y es muy pequeño frente al resto de las dimensiones.







B será radial pues la permeabilidad es infinita.

Aplicando Ampere en el camino dibujado:

$$\oint_C Hdl = H(0)e - H(\Theta)e = Corriente_total_encerrada$$

$$\int\limits_{0}^{2\pi} H(\Theta)ed\Theta = \int\limits_{0}^{2\pi} B(\Theta)d\Theta = 0 \qquad \text{Por conservación de flujo}$$






Se busca conseguir que el vector inducción de campo, B, tenga forma sinusoidal:

- •Modificar entrehierro. $e = e(\Theta)$
- •Colocando mayor número de conductores y distribuyéndolos para lograr una forma sinusoidal de B.

Descomponemos $\varepsilon = \varepsilon(\Theta)$ en Series de Fourier, recordando que es par. $\underline{\hspace{1cm}}$

$$arepsilon(\Theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n \cos(n\Theta)$$
 $arepsilon_1(\Theta) = \varepsilon_{1\max} \cos \Theta$
 $arepsilon_{1\max} = \frac{2n_1i_1}{\pi/2} = \frac{4n_1i_1}{\pi}$



Colocando mas conductores y jugando con su distribución puedo lograr que $\varepsilon = \varepsilon(\Theta)$ se acerque mejor a una distribución sinusoidal, otra opción es variar la forma del entrehierro.


Veremos como logramos que se genere un campo giratorio:

$$\varepsilon(\Theta) = \frac{4}{\pi} n' i \cos \Theta$$

$$\varepsilon_a(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_a \cos \Theta$$

$$\varepsilon_b(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_b \cos(\Theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$\varepsilon_c(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_c \cos(\Theta - \frac{4\pi}{3})$$



Como ya dijimos las corrientes conforman un sistema trifásico, equilibrado y directo

$$i_a(\Theta) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi)$$

$$i_b(\Theta) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi - 2\pi/3)$$

$$i_c(\Theta) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi - 4\pi/3)$$

La fuerza magnetomotriz resultante será la suma de las tres:

$$\varepsilon_{T}(\Theta) = \varepsilon_{a}(\Theta) + \varepsilon_{b}(\Theta) + \varepsilon_{c}(\Theta)$$

Sustituyendo en ésta expresión

$$\varepsilon_{T}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n \sqrt{2} I \begin{bmatrix} \cos\Theta\cos(\omega t - \varphi) + \cos(\Theta - \frac{2\pi}{3})\cos(\omega t - \varphi - \frac{2\pi}{3}) + \cos(\Theta - \frac{4\pi}{3})\cos(\omega t - \varphi - \frac{4\pi}{3}) \\ \cos(\Theta - \frac{4\pi}{3})\cos(\omega t - \varphi - \frac{4\pi}{3}) \end{bmatrix}$$

Recordando:

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

Teorema de Ferraris:

$$\varepsilon_T(\Theta, t) = \frac{3}{2} \left(\frac{4}{\pi} nI \sqrt{2} \right) \cos(\Theta - \omega t + \varphi)$$

Esta expresión responde a una estructura de campo giratorio:

- •Ubicando un observador para $\Theta = \Theta_0$ éste verá pasar un campo \mathcal{E}_T sinusoidal.
- •Si fijamos el tiempo $t=t_0$ y recorremos el entrehierro nuevamente se obtendrá un campo sinusoidal

Existirá un valor de 🕞 que hace que el argumento del coseno sea constanté:

$$\frac{d(\Theta - \omega t + \varphi)}{dt} = 0$$

$$\frac{d\Theta}{dt} = \omega$$
Velocidad de sincronismo

- La estructura está conformada por tres bobinas desfasadas físicamente entre sí 120 grados y alimentadas por un sistema trifásico de tensiones. Cada una de ellas crea un campo magnético longitudinal alineado con su eje pero de intensidad y sentido variable como la corriente alterna que la alimenta y se representa por un vector.
- En todo instante el campo magnético resultante es la suma de los tres creados por sus respectivas bobinas y, por lo tanto, la suma de los tres vectores representados anteriormente. Se observa como el vector resultante tiene una longitud fija y gira a velocidad constante alrededor de su origen lo cual se ajusta a la definición de campo magnético giratorio.

Inversión del sentido de rotación del campo giratorio:

Si permutamos dos corrientes la dirección de rotación del campo giratorio se invierte

$$i_b(\Theta) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi)$$

$$i_a(\Theta) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi - 2\pi/3)$$

$$i_a(\Theta) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi - 4\pi/3)$$

Inversión del sentido de rotación del campo giratorio:

$$\varepsilon_{a}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_{b} \cos \Theta$$

$$\varepsilon_{b}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_{a} \cos(\Theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$\varepsilon_{c}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_{c} \cos(\Theta - \frac{4\pi}{3})$$

Sustituyendo y hallando la fmm total

Inversión del sentido de rotación del campo giratorio:

$$\varepsilon_{T}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n \sqrt{2} I \begin{bmatrix} \cos\Theta\cos(\omega t - \varphi - 2\pi/3) + \cos(\Theta - \frac{2\pi}{3})\cos(\omega t - \varphi) + \\ \cos(\Theta - \frac{4\pi}{3})\cos(\omega t - \varphi - 4\pi/3) \end{bmatrix}$$

Recordando:

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

Inversión del sentido de rotación del campo giratorio:

$$\varepsilon_{T}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n \sqrt{2} I \begin{bmatrix} \cos\Theta\cos(\omega t - \varphi - 2\pi/3) + \cos(\Theta - \frac{2\pi}{3})\cos(\omega t - \varphi) + \\ \cos(\Theta - \frac{4\pi}{3})\cos(\omega t - \varphi - 4\pi/3) \end{bmatrix}$$

Recordando:

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\varepsilon_{T}(\Theta, t) = \frac{3}{2} \left(\frac{4}{\pi} nI \sqrt{2} \right) \cos \left(\Theta + \omega t - \varphi - \frac{2\pi}{3} \right)$$

derivando

$$\frac{d\left(\Theta + \omega t - \varphi - \frac{2\pi}{3}\right)}{dt} = 0$$

Nueva velocidad de sincronismo

$$\frac{d\Theta}{dt} = -\omega$$

Relación entre frecuencia eléctrica de la red y velocidad del campo giratorio:

$$\Theta_{electrica} = \Theta_{mecanica}$$

$$f_{electrica} = f_{mecanica}$$

$$\omega_{electrica} = \omega_{mecanica}$$

$$\Theta_{electrica} = p\Theta_{mecanica}$$

$$f_{electrica} = p f_{mecanica}$$

$$\omega_{electrica} = p\omega_{mecanica}$$

Expresión de un campo giratorio para una máquina multipolar:

Veremos como varían los resultados hallados para p pares de polos

$$\varepsilon_{a}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_{a} \cos p\Theta
i_{a}(\Theta) = \sqrt{2} I \cos(\omega t - \varphi)
i_{b}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_{b} \cos p \left(\Theta - \frac{2\pi}{3}\right)
\varepsilon_{c}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_{c} \cos p \left(\Theta - \frac{4\pi}{3}\right)
i_{c}(\Theta) = \sqrt{2} I \cos(\omega t - \varphi - \frac{2\pi}{3})
i_{c}(\Theta) = \sqrt{2} I \cos(\omega t - \varphi - \frac{4\pi}{3})$$

Expresión de un campo giratorio para una máquina multipolar:

$$\varepsilon_{T}(\Theta) = \varepsilon_{a}(\Theta) + \varepsilon_{b}(\Theta) + \varepsilon_{c}(\Theta)$$

$$\varepsilon_{T}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n \sqrt{2} I \begin{bmatrix} \cos p\Theta \cos(\omega t - \varphi) + \cos\left(p\Theta - \frac{2p\pi}{3}\right) \cos(\omega t - \varphi - 2\pi/3) + \\ \cos\left(p\Theta - \frac{4p\pi}{3}\right) \cos(\omega t - \varphi - 4\pi/3) \end{bmatrix}$$

Realizando las mismas consideraciones:

$$\varepsilon_{T}(\Theta, t) = \frac{3}{2} \left(\frac{4}{\pi} nI \sqrt{2} \right) \cos(p\Theta - \omega t + \varphi)$$

Expresión de un campo giratorio para una máquina multipolar:

$$\frac{d(p\Theta - \omega t + \varphi)}{dt} = 0$$

$$\frac{d\Theta}{dt} = \frac{\omega}{p}$$
 Velocidad de sincronismo

Expresión de un campo giratorio para bobinados polifásicos:

$$\varepsilon_1(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_1 \cos \left(\Theta - \frac{2\pi}{q}\right)$$

Supondremos q fases y un par de polos

$$\varepsilon_{q}(\Theta) = \frac{4}{\pi} n i_{q} \cos \left(\Theta - (q-1)\frac{2\pi}{q}\right)$$

$$i_1(\Theta) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi)$$

Estas serán las nuevas expresiones de la fmm y las corrientes

$$i_q(\Theta) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi - 2\pi(q-1)/q)$$

Expresión de un campo giratorio para bobinados polifásicos:

$$\varepsilon_{T}(\Theta) = \frac{4}{\pi} nI \frac{q}{2} \sqrt{2} \cos(\omega t - \Theta - \varphi)$$

No hay cambio en la velocidad de sincronismo, aumenta la amplitud del campo