


Transformadores Trifásicos en Régimen Equilibrado.

1. Transformador trifásico de tres columnas (Core Type)

Para adaptar niveles de tensión y corriente en un sistema trifásico es posible utilizar tres transformadores monofásicos adecuadamente conectados o utilizar transformadores que constructivamente son trifásicos; uno de los tipos, de transformadores trifásicos, más utilizados es llamado transformador de tres columnas.

El transformador trifásico de tres columnas se puede sintetizar a partir de tres transformadores monofásicos idénticos de la siguiente forma:



Si los transformadores se alimentan mediante una fuente trifásica perfecta y la carga es equilibrada entonces los flujos Φ_A , Φ_B , Φ_C tendrán el mismo módulo y estarán desfasados 120° entre sí, por lo tanto si se desprecian las fugas se cumple:



$$\Phi_A + \Phi_B + \Phi_C = 0$$

Como consecuencia de esta restricción se tiene que por columna central (DE en la figura) el flujo magnético es nulo; se concluye que es posible prescindir de esta columna sin alterar el funcionamiento del transformador, logrando así un ahorro de material frente a la alternativa de tres transformadores monofásicos.



Como se puede observar en la figura, el transformador trifásico de tres columnas presenta una fase primaria y una secundaria en cada columna del núcleo y en régimen equilibrado $\Phi_A + \Phi_B + \Phi_C = 0$ (a menos de las fugas que se desprecian en este análisis)

Observaciones:

- Alternativa de menor costo que la utilización de tres transformadores monofásicos; ahorro importante de hierro.



2. Transformador trifásico de tres columnas en régimen equilibrado.



Dónde: $F_1 = N_p i_{p1} - N_s i_{s1}$

$$F_2 = N_p i_{p2} - N_s i_{s2}$$

$$F_3 = N_p i_{p3} - N_s i_{s3}$$

Se cumple: $F_1 + F_2 + F_3 = 0$

Los primarios y secundarios pueden estar conectados en Y, D, Z pero como se está en régimen equilibrado se cumple lo anterior.

Además: $\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 = 0$

Entonces: $F_1 - F_2 = \mathcal{R}(\phi_1 - \phi_2)$

$$F_2 - F_3 = \mathcal{R}(\phi_2 - \phi_3)$$

Restando se tiene: $2F_2 - (F_3 + F_1) = \mathcal{R}(2\phi_2 - \phi_1 - \phi_3)$

Sustituyendo $F_1 + F_3 = -F_2$

$$\Phi_1 + \Phi_3 = -\Phi_2$$

Entonces: $F_1 = \mathcal{R}\phi_1$

$F_2 = \mathcal{R}\phi_2$


$F_3 = \mathcal{R}\phi_3$

En régimen equilibrado cada columna se comporta en forma independiente.



Se puede considerar cada columna en forma aislada de las restantes.

Banco Trifásico

Transformador trifásico construido a partir de 3 trafos monofásicos independientes. \Rightarrow circuitos magnéticos independientes.





Se conoce \bar{z}_α (y \bar{z}_β , de c/trafo monofásico) entonces $\frac{V_{NP}}{N_1} = \frac{V_{NS}}{N_2}$ (dato).





$$\begin{cases} V_{th} = \frac{U_\phi}{\sqrt{3}} \left(\frac{V_{NS}}{V_{NP}} \right) \\ \bar{z}_{th} = \bar{z}_\alpha \left(\frac{V_{NS}}{V_{NP}} \right)^2 \end{cases}$$

$$RT = \frac{V_{NC}}{V_{NP}}$$




$$\begin{cases} V_{th} = \frac{U_\phi}{3} \left(\frac{V_{NS}}{V_{NP}} \right) \\ \bar{z}_{th} = \frac{\bar{z}_\alpha}{3} \left(\frac{V_{NS}}{V_{NP}} \right)^2 \end{cases}$$



$$RT = \frac{V_{NS}}{\sqrt{3}V_{NP}}$$



$$\begin{cases} V_{th} = \frac{U_\phi}{\sqrt{3}} \left(\frac{V_{NS}}{V_{NP}} \right) \\ \bar{z}_{th} = \frac{\bar{z}_\alpha}{3} \left(\frac{V_{NS}}{V_{NP}} \right)^2 \end{cases}$$

$$RT = \frac{V_{NS}}{V_{NP}}$$





$$U_f \cdot \sqrt{3} \left(\frac{V_{HS}}{V_{HP}} \right)$$


$$R_T: \frac{\sqrt{3} V_{HS}}{V_{HP}}$$

$$\begin{cases} \bar{V}_{Tn} = U_f \left(\frac{V_{HS}}{V_{HP}} \right) \\ \bar{Z}_{Tn} = Z_a \left(\frac{V_{HS}}{V_{HP}} \right)^2 \end{cases}$$

Ejemplo


Tres tiras monofásicas 6,3/0,20KV 500KVA $U_2 = 3\%$

$$X_{cs} = 0,03 \cdot \frac{400^2}{100 \cdot 10^3} = 0,48 \Omega$$





Transformador 1/1 eq.

observar que $\bar{Z}_{Tn1} = \bar{Z}_{Tn2}$
 $V_{Tn1} = V_{Tn2}$



observacion: si parte de $X_{cp} = 0,04 \cdot \frac{6300^2}{100 \cdot 10^3}$



so trabaja con el eq

