

### Problema Calentamiento.

Un MI está conectado a la red por medio de una protección de tiempo dependiente, tal que el tiempo t de actuación de la misma en función de la corriente I de línea, cumple la siguiente relación:

$$t = \frac{k}{\left(1 - \frac{I}{I_a}\right)^2} \quad \text{para } I \geq I_a$$

$$t = \infty \quad \text{para } I \leq I_a$$

Con t en segundos e I en ampere.

1. Si se desea que la máxima temperatura de MI, no supere los 65 °C, determinar el máximo valor de Ia (la temperatura ambiente es de 40°C).
2. Suponiendo que el motor está a una temperatura igual a la ambiente (40°C), determinar el máximo valor de k para que en caso de arranque de MI con su rotor bloqueado, MI no supere los 65°C (suponer calentamiento adiabático).
3. Si la temperatura ambiente baja 30°C, ajustando adecuadamente Ia, determinar en qué porcentaje aumenta la potencia útil de MI, respecto a una temperatura ambiente de 40°C (tomar temperatura máxima de MI 65°C).

Datos: parámetros por fase modelo estrella equivalente: R1 = 0.18 Ohm, X1+X2e = 0.64 Ohm, R2e = 0.21 Ohm, Ro = 80 Ohm, Xo = 21 Ohm (rama de vacío en paralelo).

$$W_{PT} = k_1 \frac{dT}{dt} + k_2(T - T_a)$$

Motor alimentado a 220 V, 50 Hz.



WPT = Potencia de pérdidas eléctricas totales en MI.

T = Temperatura interna de MI

Ta = Temperatura ambiente.

K1 = 10930 W.s/°C

K2 = 60 W/°C



1) En régimen:  $\frac{dT}{dt} = 0 \Rightarrow$  Modelo térmico:  $P = K_2 \Delta T \quad T_{amb} = 40^\circ C$

$$P = P_o + P_{2e} = \frac{U^2}{R_o} + 3(R_1 + R_{2e}) I_{2e}^2$$

$$\text{Si } T_{max} = 65^\circ C \Rightarrow \Delta T_{max} = 25^\circ C \Rightarrow P_{max} = 60 \times 25 = 1500W$$

$P_{max}$  - pérdidas máximas de forma tal que  $T \leq 65^\circ C$

$$\Rightarrow \frac{220^2}{R_o} + 3(R_1 + R_{2e}) I_{2e,max}^2 = 1500W \Rightarrow I_{2e,max} = \sqrt{\frac{1500 - 60}{3 \times 0,39}} = 27,66A$$

$$I_{2e,max} = \frac{220/\sqrt{3}}{\sqrt{(0,18 + 0,21)^2 + 0,64^2}} \Rightarrow I_{2e,max} = 9,048$$

$$\bar{I}_{max} = \bar{I}_o + \bar{I}_{2e,max} = \left( \frac{220}{\sqrt{3},80} - j \frac{220}{\sqrt{3},21} \right) + \frac{220/\sqrt{3}}{(0,18 + 0,21) + j 0,64} \Rightarrow |I_{max}| = 30,61A$$

Para que la máquina, en reposo, no supere  $T_{max} = 65^\circ C$  no puede consumir más de  $30,61 A \Rightarrow I_a = 30,61 A \cancel{\neq}$

2) Máquina arranca con rotor trabado  $\Rightarrow$  Hay que determinar cuánto tiempo demora en llegar a  $T = 65^\circ C$

Se supone transitorio con calentamiento adiabático.

$$\Rightarrow \text{Modelo: } K_T \frac{dT}{dt} = P \quad \text{con } P = P_0 + 3(R + R_{2e}) I_e^2 \\ \text{Termico}$$

$$P_0 = 605 W$$

Este transitorio es con  $g=1 \Rightarrow I_{2e} = \frac{220/\sqrt{3}}{\sqrt{(0,18+0,21)^2 + 0,64^2}}$

$$\Rightarrow P = 34210 W = 10930 \frac{dT}{dt} \Rightarrow 34210 \cdot \Delta t = 10930 (65 - 40)$$

$\Rightarrow \Delta t = 8 \text{ seg}$   $\Rightarrow$  La máquina demora 8 segundos en llegar a  $65^\circ C$  si arranca y permanece con su rotor trabado.

Hay que imponer que la protección active antes de 8 segundos.

$$\Rightarrow \text{Cálculo corriente de arranque: } I_{2earr} = \sqrt{\frac{34210 - 605}{3(0,18 + 0,21)}} = 369,5 A.$$

$$\arg(I_{2earr}) = -\arctg\left(\frac{0,64}{0,39}\right) = -58,64^\circ$$

$$I_{arr} = I_0 + I_{2earr} = (3,59 - j6) + (369,5 - j344,74) = 375,5 \angle -59,2^\circ$$

$$t_{apertura} = \frac{K}{\left(1 - \frac{175,5}{30,61}\right)^2} \leq 8 \Rightarrow K = 579$$

Impongo protección más rápida que tiempo de calentamiento.