

MS de Polos Salvajes

$E \neq cte.$

f.u.m. de entubos

+ (campo $H(\theta, t)$, perpendicular radial en el entubado)

$$E(\theta, t) = H(\theta, t) \cdot c(\theta, t)$$

entubado, variable en θ y t

(en un entubado que no es más constante, el valor c o $c = c(\theta, t)$)

dependerá de cada posición θ , y del tiempo t .

la idea básica es elegir un referencial donde la expresión de $c(\theta, t)$ se simplifique.

$$H(\theta, t) = \frac{E(\theta, t)}{c(\theta, t)}$$

$$B(\theta, t) = \mu_0 H(\theta, t) = \frac{\mu_0}{c(\theta, t)} \cdot E(\theta, t)$$

definición $p(\theta, t) = \frac{\mu_0}{c(\theta, t)} =$ "permeabilidad ^{del entubado} por unidad de superficie"


$$R = \frac{l}{\mu \cdot s} = \text{definición de conductancia}$$

$$P = \frac{1}{R} = \frac{\mu \cdot s}{l} = \text{definición de permeancia}$$

$$\frac{P}{s} = \frac{\mu}{l} = \text{"permeancia por unidad de superficie"}$$

$$\Rightarrow \boxed{B(\theta, t) = p(\theta, t) \cdot E(\theta, t)}$$

inducción magnética en el entubado,
supuesta perpendicular radial.



Elegimos un referencial fijo en el rotor
y tal que $\theta_r = 0$ coincide con el
eje d (eje longitudinal del rotor) -

$$\theta_s = \theta_r + \alpha(t)$$


$$\alpha(t) = \Omega_s t + \alpha_0$$

$\Omega_s = \omega$
velocidad angular
de rotación

y de esta forma $c(\theta, t) = c(\theta_r)$

(el referencial del rotor
fija a vel. giroscópico)

respecto del rotor) el
entubado es desplazado
de t



$$\rho(\theta_r) = \frac{\mu_0}{e(\theta_r)}$$

$$\rho(\theta_r) = \sum_{k=0}^{\infty} P_{2k} \cos 2k\theta_r$$

desarrolla en ws pares con valor medio ≠ 0


Aprox:

$$|\rho(\theta_r)| = P_0 + P_2 \cos 2\theta_r$$

Degradando términos de orden superior.

Obs: A pesar de estuches no constantes, se sigue abriendo que el campo magnético es radial.

A continuación analizaremos la situación de 2 bobinas, 1 bobina 1 y bobina 2, situadas indistintamente en el rotor o en el estator.



Observaremos los ejes de simetría (ejes de flujo) de estos bobinas, caracterizados por los ángulos θ_1 y θ_2 , mientras que la posición de un punto genérico del estuche exterior estará caracterizada por el ángulo x .

Obs. que al tomar referencial rotar, los ángulos θ_1 y θ_2 son óscilantes (si bobinas fijas al rotor), ó crecientes en sentido horario (o sea decrecientes). Lo mismo para x .

→ T.m.m. de autotransformador y campo magnético creado por la bobina 1.

H.p.: Bobina 1 con distribución sinusoidal de espiras (conductores).

H.p. $\rightarrow 2N_1$ espiras, distribuidas sinusoidalmente.

$$E_1(x,t) = N_1 i_1(t) \cos(x - \theta_1)$$

$$B_1(x,t) = \rho(x) \cdot E_1(x,t) = N_1 i_1 \cos(x - \theta_1) [I_0 + P_2 \cos 2x]$$


$$B_1(x,t) = N_1 i_1 [P_0 \cos(x - \theta_1) + P_2 \cos(x - \theta_1) \cos 2x]$$

$$\frac{1}{2} [\cos(3x - \theta_1) + \cos(x + \theta_1)]$$

$$B_1(x,t) = N_1 i_1 \left[P_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(3x - \theta_1) \right]$$

→ Cálculo del flujo que atraviesa el bobinado 2, del campo magnético creado por la bobina 1.

H.p.: Bobina 2, con $2N_2$ espiras, distribuidas sinusoidalmente



$$N_2(\alpha) = N_2 \sin \alpha$$

Consideremos una "espira" ficticia comprendida entre $-d + da$ y $\alpha - da$. Esta espira es de paso 2π (aprox) despreciando $da \ll d$.

La espira ficticia tiene $N_2(\alpha)da$ "conductores".

$$dy_{21} = N_2(\alpha) da \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} LR B_1(y, t) dy$$

Flujo enlazado por $N_2(\alpha)da$ "espiras" entre $-d$ y $+d$, circunferencias respecto al eje de la bobina 2 situado a θ_1 de la referencia d .

(4)

$$d\psi_{21} = N_2(\alpha) dx \cdot LR N_1 i_1 \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} [P_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(3x - \theta_1)] dx$$

$$\begin{aligned} d\psi_{21} = & LR N_1 N_2(\alpha) i_1 dx \left[\int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} P_0 \cos(x - \theta_1) dx + \right. \\ & + \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) dx + \\ & \left. + \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \frac{1}{2} P_2 \cos(3x - \theta_1) dx \right] \end{aligned}$$

$$\int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \cos(x - \theta_1) dx = \sin(\theta_2 - \theta_1 + \alpha) - \sin(\theta_2 - \theta_1 - \alpha) = 2 \cos(\theta_2 - \theta_1) \sin \alpha$$

$$\int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \cos(x + \theta_1) dx = \sin(\theta_2 + \theta_1 + \alpha) - \sin(\theta_2 + \theta_1 - \alpha) = 2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \sin \alpha$$

$$3 \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \cos(3x - \theta_1) dx = \sin(3\theta_2 - \theta_1 + 3\alpha) - \sin(3\theta_2 - \theta_1 - 3\alpha) = 2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \sin 3\alpha.$$

$$\Rightarrow \boxed{d\psi_{21} = LR N_1 N_2(\alpha) i_1 dx \left[2P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) \sin \alpha + \right.} \\ \left. + P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \sin \alpha + \right. \\ \left. + \frac{1}{3} P_2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \sin 3\alpha \right]$$

Luego $\boxed{\psi_{21} = \int_{\alpha = -\pi/2}^{\alpha = \pi/2} d\psi_{21}(\alpha, t) d\alpha}$ con $N_2(\alpha) = N_2 \sin \alpha$

(5)

$$\psi_{21} = LRN_1 i_1 N_2 \left[\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) \sin^2 \alpha d\alpha + \right.$$

$$+ \int_{-\pi/2}^{\pi/2} P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \sin^2 \alpha d\alpha +$$

$$\left. + \frac{1}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} P_2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \sin 3\alpha \sin \alpha d\alpha \right]$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 \alpha d\alpha = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} d\alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin 3\alpha \sin \alpha d\alpha = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2} [\cos 2\alpha - \cos 4\alpha] d\alpha = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\psi_{21} = \frac{\pi}{2} LR N_1 N_2 i_1 [2P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) + P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1)]}$$

para bobinados 1 y 2 con distribución sinusoidal de espesores.

π