


Tercer. de entre hierro y campo magnetico creado por la bobina 1

Hip: Bobina 1 es distribuida, sino concentrada dia metal
2N1 espiras -


$$E_1(x,t) = \int N_1 i_1(t) \leftarrow \text{onda cuadrada} \right. \\ \left. - N_1 i_1(t) \right.$$



Fundamental $E_{10}(x,t) = \frac{1}{\pi} N_1 i_1(t) \cos(x - \theta_1)$

En realidad va a poder desarrollarse en serie de Fourier de ondas impares.

$$E_1(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} N_1 i_1(t) \frac{4}{\pi} \cos((2k-1)(x-\theta_1)) \quad \text{con } \omega_k = 4k/\pi \\ = N_1 i_1(t) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi} \cos((2k-1)(x-\theta_1)) \\ = N_1 i_1(t) \left[\frac{4}{\pi} \cos(x-\theta_1) + \frac{4}{3\pi} \cos(3x-3\theta_1) + \dots \right]$$



Hip: Si dejamos solo el fundamental

$$E_{10}(x,t) = N_1 i_1(t) \cdot \frac{4}{\pi} \cos(x - \theta_1)$$

$$\Rightarrow B_1(x,t) = \frac{4}{\pi} N_1 i_1(t) \left[\mathcal{L}_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{3} \mathcal{L}_2 \cos(3x - 3\theta_1) + \dots \right]$$

7 quedaria todo igual, salvo por con un coef 4/pi delante.

Si bobina 2 con distrib. sinusoidal de conductores:

$$\Rightarrow \Psi_{21} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} L R N_1 N_2 i_1 \left[2 \mathcal{L}_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) + \mathcal{L}_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \right]$$

$$\Psi_{21} = 2 L R N_1 N_2 i_1 \left[2 \mathcal{L}_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) + \mathcal{L}_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \right]$$

Bobina 1 distribuida ->
Bobina 2 distribuida sinusoidalmente.

Forma de antena y campo magnetico creado por la bobina 1


Hip. Bobina 1 distribuida sinusoidalmente

$$B_1(x,t) = N_1 i_1 \left[I_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(3x - \theta_1) \right]$$

(cilindro antena).

→ Cálculo del flujo que atraviesa el bobinado 2, del campo magnético creado por la bobina 1.

Hip Bobina 2, con $2N_2$ espiras, concentrada dos cuerdas



En el razonamiento anterior, el mismo valor posible de α es $\pi/2$

$$\Psi_{21} = d \Psi_{21} = 2N_2 \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} L R B_1(x,t) dx$$

$$\Rightarrow \Psi_{21} = 2N_2 L R \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} N_1 i_1 \left[I_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(3x - \theta_1) \right] dx$$

$$\Psi_{21} = 2 L R N_1 N_2 i_1 \left[\int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} I_0 \cos(x - \theta_1) dx + \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} I_2 \cos(x + \theta_1) dx + \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} I_2 \cos(3x - \theta_1) dx \right]$$

$$\int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} P_0 \cos(x - \theta_1) dx = 2 P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) \underbrace{\sin \frac{\pi}{2}}_1$$

$$\int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \underbrace{\sin \frac{\pi}{2}}_1$$

$$\int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} P_2 \cos(3x - \theta_1) dx = \frac{1}{3} \frac{1}{2} P_2 \cdot 2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \underbrace{\sin \frac{3\pi}{2}}_{-1}$$

$$\Rightarrow \Psi_{21} = 2LRN_1N_2 i_1 \left[2 P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) + P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) - \frac{1}{3} P_2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \right]$$

Bobina 1 distribuida sinusoidalment
 Bobina 2 concentrada en el polo diametral.

Hip.: Bobina 1 concentrada, paso diámetro
Bobina 2 concentrada, paso diámetro

De lo anterior:

$$E_{11}(x,t) = \frac{4}{\pi} N_1 i_1 \cos(x - \theta_1)$$

$$B_{11}(x,t) = \frac{4}{\pi} N_1 i_1(t) \left[P_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(3x - \theta_1) \right]$$

Como la bobina 2 es concentrada:

$$\Psi_{21} = 2 N_2 \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} L R B_{11}(x,t) dx$$

$$\Psi_{21} = \frac{4}{\pi} 2 L R N_1 N_2 i_1 \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \left[P_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(3x - \theta_1) \right] dx$$

Por los cálculos anteriores:

$$\Psi_{21} = \frac{4}{\pi} 2 L R N_1 N_2 i_1 \left[2 P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) + P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) - \frac{4}{3} P_2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \right]$$

Ambas bobinas concentradas y de paso diámetro.

Inductancias propias del estator


Fase a

$$N_1 = N_2 = N_s$$

$$i_1 = i_2 = i_a$$

$$\theta_1 = \theta_2 = -\theta_s \quad (= -\theta)$$

por simetría



Wip bobinado fase a distribuido sinusoidalmente

$$\psi_{aa} = \frac{\pi}{2} L R N_s^2 i_a \left[\underbrace{2P_0}_{=0} \cos(\theta_2 - \theta_1) + \underbrace{P_2}_{=2\theta_s} \cos(\theta_2 + \theta_1) \right]$$

$$\psi_{aa} = \frac{\pi}{2} L R N_s^2 i_a [2P_0 + P_2 \cos 2\theta]$$

$$L_{aa} = \frac{\psi_{aa}}{i_a} = \underbrace{\pi L R N_s^2 P_0}_{L_{s0}} + \underbrace{\frac{\pi L R N_s^2 P_2}{2} \cos 2\theta}_{L_{sv}}$$

$$\boxed{L_{aa} = L_{s0} + L_{sv} \cos 2\theta}, \quad \text{con } \boxed{L_{sv} = \frac{1}{2} L_{s0}}$$

Fase b: cambiar θ por $\theta - \frac{2\pi}{3}$

Fase c: " " " $\theta - \frac{4\pi}{3}$

$$\boxed{L_{bb} = L_{s0} + L_{sv} \cos 2\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)}$$

$$\boxed{L_{cc} = L_{s0} + L_{sv} \cos 2\left(\theta - \frac{4\pi}{3}\right)}$$

Inductancias mutuas del estator

$$N_1 = N_2 = N_3$$

fase a : bobina 2 $\Rightarrow i_2 = 0, \theta_2 = -\theta$

fase b : " 1 $\Rightarrow i_1 = i_b, \theta_1 = -(\theta - \frac{2\pi}{3}) = -\theta + \frac{2\pi}{3}$

$$\Psi_{21} = \frac{\pi}{2} LR N_s^2 i_b \left[\underbrace{2 I_0 \cos(-\theta + \theta - \frac{2\pi}{3})}_{\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}} + I_2 \cos(-\theta - \theta + \frac{2\pi}{3}) \right]$$

$\cos(2\theta - \frac{2\pi}{3})$

$$L_{ab} = \frac{\Psi_{21}}{i_b} = \frac{\pi}{2} LR N_s^2 \left[-\frac{2I_0}{2} + I_2 \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \right]$$

$$L_{ab} = -\left(\frac{\pi LR N_s^2 I_0}{2}\right) + \frac{\pi LR N_s^2 I_2}{2} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$L_{ab} = M_{s0} + L_{sv} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3})$ con $M_{s0} = -\frac{1}{2} L_{s0}$

Fases b y c, modificando los ángulos θ y las constantes:

\Rightarrow

$$\begin{aligned} L_{ba} &= L_{ab} = M_{s0} + L_{sv} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ L_{bc} &= L_{cb} = M_{s0} + L_{sv} \cos 2\theta \\ L_{ca} &= L_{ac} = M_{s0} + L_{sv} \cos(2\theta - \frac{4\pi}{3}) \end{aligned}$$