

Para funcionamiento a velocidad constante, la transformación de Park conduce a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes.

En esas ecuaciones podemos sustituir el operador  $p$  por la variable  $s$  de la transformación de Laplace a condición que los valores iniciales de las variables sean nulos.

En caso de condiciones iniciales no nulas las ecuaciones son válidas para los incrementos de las variables alrededor de los valores de reposo.

Luego de aplicar la transformación de Laplace a las ecuaciones de Park deduciremos las impedancias operacionales según los ejes directo y en cuadratura. Estas impedancias permiten determinar las constantes de tiempo y las reactancias que intervienen en todos los regímenes transitorios.

### 1. ECUACIONES E IMPEDANCIAS OPERACIONALES.

En las ecuaciones de Park no consideramos la ecuación correspondiente a la componente homópola por estar desacoplada de las otras y asumimos  $v_{kd} = v_{kf} = 0$ .

Llamaremos  $p$  a la variable  $s$  de Laplace. Aplicando Laplace a las ecuaciones de Park resulta:

$\Gamma_s + L_d p$	$-wL_f$	$M_F p$	$M_{kd} p$	$-wM_{kq}$	$I_d$	$V_d$
$wL_d$	$\Gamma_s + L_f p$	$wM_F$	$wM_{kd}$	$M_{kq} p$	$I_q$	$V_q$
$M_F p$	0	$\Gamma_f + L_{fd} p$	$L_{fk} p$	0	$I_f$	$V_F$
$M_{kd} p$	0	$L_{fk} p$	$\Gamma_{kd} + L_{kd} p$	0	$I_{kd}$	0
0	$M_{kq} p$	0	0	$\Gamma_{kq} + L_{kq} p$	$I_{kq}$	0

$$I_f = \mathcal{L}(i_f) ; V_F = \mathcal{L}(v_f) \text{ transf. de la tensión real de campo} ; V_d = \mathcal{L}(v_d) ;$$

$$V_q = \mathcal{L}(v_q) ; I_d = \mathcal{L}(i_d) ; I_f = \mathcal{L}(i_f) ; I_{kd} = \mathcal{L}(i_{kd}) ; I_{kq} = \mathcal{L}(i_{kq}) .$$

De las tres últimas ecuaciones se despejan  $I_f, I_{kd}$  e  $I_{kp}$  en función de  $I_d, I_g$  y  $V_F$ .  
 Se sustituyen luego  $I_f, I_{kd}$  e  $I_{kp}$  por las expresiones recién obtenidas en las dos primeras ecuaciones, resultando así dos ecuaciones que nos dan  $V_d$  y  $V_g$  en función de  $I_d, I_g$  y  $V_F$ .

Para realizar este cálculo en forma matricial definiremos 15 sub-matrices de acuerdo a las líneas puntuadas. Se tiene:

$$\begin{bmatrix} [A] & [B] & [C] \\ [D] & [F] & [O] \\ [H] & [O] & [J] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [I_1] \\ [I_2] \\ [I_3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [V_1] \\ [V_2] \\ [O] \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} [A] [I_1] + [B] [I_2] + [C] [I_3] &= [V_1] \quad (1) \\ [D] [I_1] + [F] [I_2] &= [V_2] \quad (2) \\ [H] [I_1] + [J] [I_3] &= [O] \quad (3) \end{aligned}$$

En (2)  $\Rightarrow [I_2] = -[F]^{-1} [D] [I_1] + [F]^{-1} [V_2]$  (4)

En (3)  $\Rightarrow [I_3] = -[J]^{-1} [H] [I_1]$  (5)

Sustituyendo (4) y (5) en (1):

$$[A] [I_1] - [B] [F]^{-1} [D] [I_1] + [B] [F]^{-1} [V_2] - [C] [J]^{-1} [H] [I_1] = [V_1]$$

Ordenando:

$$\{ [A] - [B] [F]^{-1} [D] - [C] [J]^{-1} [H] \} [I_1] = [V_1] - [B] [F]^{-1} [V_2]$$

Desarrollamos los cálculos anteriores, para lo cual definiremos:

$$\begin{aligned} Z_F &= r_f + L_{fd} p \\ Z_{kd} &= r_{kd} + L_{kd} p \\ Z_{kp} &= r_{kp} + L_{kp} p \end{aligned}$$

Cálculos matriciales:

$$[F]^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} Z_{kd} & -L_{fkd} p \\ -L_{fkd} p & Z_F \end{bmatrix} \quad \Delta = Z_F Z_{kd} - L_{fkd}^2 p^2$$

$$[B] [F]^{-1} [D] = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} M_{Fp} & M_{kdp} \\ W_{MF} & W_{Mkd} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_{kd} & -L_{fkd} p \\ -L_{fkd} p & Z_F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_{Fp} & 0 \\ M_{kdp} & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} M_{Fp} & M_{kdp} \\ W_{MF} & W_{Mkd} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_{kd} M_{Fp} - L_{fkd} M_{kdp} p^2 & 0 \\ -L_{fkd} M_{Fp} p^2 + Z_F M_{kdp} p & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} p^2 [Z_{kd} M_{Fp}^2 + Z_F M_{kdp}^2 - 2 M_{Fp} L_{fkd} M_{kdp} p] & 0 \\ W_{Mp} [Z_{kd} M_{Fp}^2 + Z_F M_{kdp}^2 - 2 M_{Fp} L_{fkd} M_{kdp} p] & 0 \end{bmatrix}$$

$\mathcal{F}_d(p)$  y  $\mathcal{F}_g(p)$  son las transformadas de Laplace de  $\mathcal{F}_d(t)$  y  $\mathcal{F}_g(t)$ .

De Park se tiene:

$$v_d(t) = r_s i_d(t) - \omega \mathcal{F}_g(t) + \frac{d}{dt} \mathcal{F}_d(t)$$

$$v_g(t) = r_s i_g(t) + \omega \mathcal{F}_d(t) + \frac{d}{dt} \mathcal{F}_g(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace resulta:

$$V_d(p) = r_s I_d(p) + p \mathcal{F}_d(p) - \omega \mathcal{F}_g(p) \quad (6)$$

$$V_g(p) = r_s I_g(p) + p \mathcal{F}_g(p) + \omega \mathcal{F}_d(p) \quad (7)$$

Si desarrollamos las ecuaciones operacionales recién obtenidas se tiene:

$$V_d(p) = r_s I_d(p) + p [L_d(p) I_d(p) + G(p) V_F(p)] - \omega L_g(p) I_g(p) \quad (8)$$

$$V_g(p) = r_s I_g(p) + p [L_g(p) I_g(p)] + \omega [L_d(p) I_d(p) + G(p) V_F(p)] \quad (9)$$

Resulta comparando (8) con (6) y (9) con (7):

$$\mathcal{F}_d(p) = L_d(p) I_d(p) + G(p) V_F(p)$$

$$\mathcal{F}_g(p) = L_g(p) I_g(p)$$

Interpretación de  $G(p)$ :

$$\text{Si } I_d(p) = I_g(p) = 0 \Rightarrow \mathcal{F}_d(p) = G(p) V_F(p) \text{ y } \mathcal{F}_g(p) = 0$$

O sea que  $G(p)$  es la transferencia que nos da el flujo que atraviesa los arrollamientos estatoricos conocida  $V_F$  para la máquina funcionando en vacío.

$$\text{Además si } I_d(p) = I_g(p) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_d(p) = p G(p) V_F(p) \quad \text{Tensiones de vacío de}$$

$$V_g(p) = \omega G(p) V_F(p) \quad \text{la máquina.}$$

$$\begin{bmatrix} C \\ J^{-1} \\ H \end{bmatrix} = \frac{1}{2k\alpha} \begin{bmatrix} -Mk\alpha\omega \\ Mk\alpha\beta \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ Mk\alpha\beta \end{bmatrix} = \frac{1}{2k\alpha} \begin{bmatrix} 0 & -Mk\alpha\omega\beta \\ 0 & Mk\alpha\beta^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} B \\ F^{-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} MF\beta & Mk\alpha\beta \\ MF\omega & Mk\alpha\omega \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2k\omega & -Lfk\beta \\ -Lfk\beta & 2F \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 2k\omega MF\beta - Lfk\beta Mk\alpha\beta^2 & -Lfk\beta MF\beta^2 + 2FM\omega\beta \\ 2k\omega MF\omega - Lfk\beta Mk\alpha\omega\beta & -Lfk\beta MF\omega\beta + 2FM\omega\omega \end{bmatrix}$$

Resultado entonces:

$$\begin{bmatrix} \Gamma_s + Ld\beta - \frac{\beta^2 [2k\omega MF^2 + 2FM^2\omega - 2MFLfk\beta Mk\alpha\beta]}{2F2k\omega - L^2fk\beta^2} & -\omega \left[ Lg - \frac{Mk\alpha\beta}{2k\alpha} \right] \\ \omega \left[ Ld - \frac{\beta [2k\omega MF^2 + 2FM^2\omega - 2MFLfk\beta Mk\alpha\beta]}{2F2k\omega - L^2fk\beta^2} \right] & \Gamma_s + Lg\beta - \frac{Mk\alpha\beta^2}{2k\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_d \\ I_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_d - \frac{2k\omega MF\beta - Lfk\beta Mk\alpha\beta^2}{2F2k\omega - L^2fk\beta^2} V_F \\ V_q - \frac{2k\omega MF\omega - Lfk\beta Mk\alpha\omega\beta}{2F2k\omega - L^2fk\beta^2} V_F \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_s + \beta \left[ Lg - \frac{Mk\alpha\beta}{2k\alpha} \right]$$

Estas ecuaciones pueden ponerse en forma más condensada:

$$\begin{bmatrix} V_d - \beta G(p) V_F \\ V_q - \omega G(p) V_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma_s + \beta Ld(p) & -\omega Lq(p) \\ \omega Ld(p) & \Gamma_s + \beta Lq(p) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_d \\ I_q \end{bmatrix}$$

ECUACIONES OPERACIONALES DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA

definiendo:

$$Ld(p) = Ld - \frac{\beta [2k\omega MF^2 + 2FM^2\omega - 2MFLfk\beta Mk\alpha\beta]}{2F2k\omega - L^2fk\beta^2}$$

INDUCTANCIA OPERACIONAL DE EJE DIRECTO

$$Lq(p) = Lg - \frac{Mk\alpha\beta}{2k\alpha}$$

INDUCTANCIA OPERACIONAL DE EJE EN CUADRATURA

$$G(p) = \frac{2k\omega MF - Lfk\beta Mk\alpha\beta}{2F2k\omega - L^2fk\beta^2}$$

Sustituyendo  $2k\omega$ ,  $2F$  y  $2k\alpha$  por sus expresiones, las inductancias operacionales y  $G(p)$  resultan:

$$Ld(p) = Ld - \frac{\beta^2 (Lkd MF^2 + Lfd M^2\omega - 2MFLfk\beta Mk\alpha\beta) + \beta (\Gamma kd MF^2 + \Gamma f M^2\omega)}{(Lfd Lkd - L^2fk\beta) \beta^2 + (\Gamma f Lkd + \Gamma kd Lfd) \beta + \Gamma f \Gamma kd}$$

$$Lq(p) = Lg - \frac{Mk\alpha\beta}{\Gamma kq + Lkq\beta}$$

$$G(p) = \frac{(Lkd MF - Lfk\beta Mk\alpha\beta) \beta + \Gamma kd MF}{(Lfd Lkd - L^2fk\beta) \beta^2 + (\Gamma f Lkd + \Gamma kd Lfd) \beta + \Gamma f \Gamma kd}$$

Inductancias y reactancias subtransitorias:

si despreciamos las resistencias del rotor ( $r_f = r_{kd} = r_{kf} = 0$ ) las inductancias

operacionales no dependen de  $p$  y se denominan inductancias subtransitorias.

$$L_d(p) = L_d - \frac{L_{kd} M_F^2 + L_{fd} M_{kd}^2 - 2M_F L_{fd} M_{kd}}{L_{fd} L_{kd} - L_{fkd}^2} \triangleq L''_d$$

si  $r_f = r_{kd} = 0$

inductancia subtransitoria de eje directo.

$$L_q(p) = L_q - \frac{M_{kq}^2}{L_{kq}} \triangleq L''_q$$

si  $r_{kf} = 0$

inductancia subtransitoria de eje en cuadratura.

Se definen las reactancias:

$$x''_d = \omega L''_d$$

$$x''_q = \omega L''_q$$

Inductancias y reactancias transitorias:

para despreciar la influencia de los amortiguadores en las expresiones de  $L''_d$  y  $L''_q$  se

hace tender  $L_{kd} \rightarrow \infty$ ;  $L_{kq} \rightarrow \infty$

$L_{fkd} \rightarrow 0$ , las inductancias resultantes

se denominan transitorias:

$$L'_d \triangleq \lim_{\substack{L_{kd} \rightarrow \infty \\ L_{fkd} \rightarrow 0}} L''_d = L_d - \frac{M_F^2}{L_{fd}}$$

inductancia transitoria de eje directo

$$L'_q \triangleq \lim_{L_{kq} \rightarrow \infty} L''_q = L_q$$

inductancia transitoria de eje en cuadratura

Se definen las reactancias

$$x'_d = \omega L'_d$$

$$x'_q = \omega L'_q$$

Inductancias y reactivas sincrónicas:

para despreciar la influencia del inductor en las expresiones de  $L'd$  y  $L'q$  se hace

tender  $Lfd \rightarrow \infty$ ; las inductancias resultantes se denominan sincrónicas.

$Lds \triangleq \lim_{Lfd \rightarrow \infty} L'd = Ld$  inductancia sincrónica de eje directo

$Lqs \triangleq \lim_{Lfd \rightarrow \infty} L'q = Lq$  inductancia sincrónica de eje en cuadratura

Las reactivas:


$x_d = \omega Ld$

$x_q = \omega Lq$

Se observa que  $L'q = Lqs = Lq$ .

3. CONSTANTES DE TIEMPO.


Consideraciones previas:



$Ea = La s Ia + Hab s Ib$   
 $0 = Hab s Ia + Lb s Ib \Rightarrow Ib = -\frac{Hab}{Lb} Ia$   
 $Ea = (La - \frac{Hab^2}{Lb}) s Ia = La (1 - \frac{Hab^2}{La Lb}) s Ia$

$Ta = \frac{La}{Ra} (1 - \frac{Hab^2}{La Lb})$

CONSTANTE DE TIEMPO DEL DEVANADO a ESTANDO EL DEVANADO b EN CORTOCIRCUITO



$Ea = La s Ia + Hab s Ib + Mac s Ic$   
 $0 = Hab s Ia + Lb s Ib + Hbc s Ic$   
 $0 = Mac s Ia + Hbc s Ib + Lc s Ic$

$Lb Ib + Hbc Ic = -Hab Ia$   
 $Hbc Ib + Lc Ic = -Mac Ia$

$Ib = \frac{Mac Hbc - Hab Lc}{Lb Lc - H^2 bc} Ia$


$Ic = \frac{Hbc Hab - Mac Lb}{Lb Lc - H^2 bc} Ia$

$Ea = [La + \frac{Hab(Mac Hbc - Hab Lc) + Mac(Hbc Hab - Mac Lb)}{Lb Lc - H^2 bc}] s Ia$

$Ta' = \frac{La}{Ra} (1 - \frac{Lb Mac + Lc Hab - 2 Hab Hbc Mac}{La (Lb Lc - H^2 bc)})$

CONSTANTE DE TIEMPO DEL DEVANADO a ESTANDO LOS DEVANADOS b y c EN CORTOCIRCUITO.

Definición de las constantes de tiempo.  
 Aplicaremos al esquema circuitos equivalentes de la máquina síncrona según los ejes  $d$  y  $q$  las consideraciones previas:



EJE d

1. CONSTANTES DE TIEMPO DEL INDUCTOR

	$f_d$	$k_d$	$d$
$T'_{do}$	VISTO DE	ABIERTO	ABIERTO
$T'_d$	VISTO DE	ABIERTO	$\phi\phi$

C.T.E. DE TIEMPO TRANSITORIA DE EJE  $d$  EN CIRCUITO ABIERTO  
 " " " " " " " EN CORTOCIRCUITO  
 (influye  $f_d$  y no  $k_d$   $\therefore$  transitoria) ✓

2. CONSTANTES DE TIEMPO DEL AMORTIGUADOR DE EJE d

	$k_d$	$f_d$	$d$
$T''_{do}$	VISTO DE	$\phi\phi$	ABIERTO
$T''_d$	VISTO DE	$\phi\phi$	$\phi\phi$

C.T.E. DE TIEMPO SUBTRANSITORIA DE EJE  $d$  EN CIRCUITO ABIERTO  
 " " " " " " " EN CORTOCIRCUITO  
 (influye  $k_d$   $\therefore$  subtransitoria) ✓

EJE q

CONSTANTES DE TIEMPO DEL AMORTIGUADOR DE EJE q.

	$k_q$	$q$
$T''_{q0}$	VISTO DE	ABIERTO
$T''_q$	VISTO DE	$\phi\phi$

C.T.E. DE TIEMPO SUBTRANSITORIA DE EJE  $q$  EN CIRCUITO ABIERTO  
 " " " " " " " EN CORTOCIRCUITO

(influye  $k_q$   $\therefore$  subtransitoria)

+  $T_{kd}$  C.T.E. DE TIEMPO DE FUGAS DEL AMORTIGUADOR DE EJE DIRECTO

$$T'_{do} = \frac{L_{fd}}{r_f} \quad ; \quad T'_d = \frac{L_{fd}}{r_f} \left( 1 - \frac{M_F^2}{L_d L_{fd}} \right)$$

$$T''_{do} = \frac{L_{kd}}{r_{kd}} \left( 1 - \frac{L_{fd}^2}{L_{fd} L_{kd}} \right)$$

$$T''_d = \frac{L_{kd}}{r_{kd}} \left( 1 - \frac{L_d L_{fd}^2 + L_{fd} M_{kd}^2 - 2M_F L_{fd} M_{kd}}{L_{kd} (L_d L_{fd} - M_F^2)} \right)$$

$$T''_{fo} = \frac{L_{kf}}{r_{kf}} \quad ; \quad T''_f = \frac{L_{kf}}{r_{kf}} \left( 1 - \frac{M_{ko}^2}{L_f L_{kf}} \right)$$

$$T_{kd} = \frac{L_{kd}}{r_{kd}} \left( 1 - \frac{L_{fd} M_{kd}}{M_F L_{kd}} \right)$$

Expresión de  $L_d(p)$  en función de las constantes de tiempo.

$$L_d(p) = L_d - \frac{\beta^2 (L_{kd} M_F^2 + L_{fd} M_{kd}^2 - 2M_F L_{fd} M_{kd}) + \beta (r_{kd} M_F^2 + r_f M_{kd}^2)}{(L_{fd} L_{kd} - L_{fd}^2) p^2 + (r_f L_{kd} + r_{kd} L_{fd}) p + r_f r_{kd}}$$

$$L_d(p) = \frac{\beta^2 [L_d L_{fd} L_{kd} - L_d L_{fd}^2 - L_{kd} M_F^2 - L_{fd} M_{kd}^2 + 2M_F L_{fd} M_{kd}] + \beta [r_f (L_{kd} L_d - M_{kd}^2) + r_{kd} (L_{fd} L_d - M_F^2)] + L_d r_f r_{kd}}{\beta^2 (L_{fd} L_{kd} - L_{fd}^2) + \beta (r_f L_{kd} + r_{kd} L_{fd}) + r_f r_{kd}}$$

$$L_d(p) = L_d \frac{1 + \beta \left[ \frac{L_{fd}}{r_f} \left( 1 - \frac{M_F^2}{L_d L_{fd}} \right) + \frac{L_{kd}}{r_{kd}} \left( 1 - \frac{M_{kd}^2}{L_d L_{kd}} \right) \right] + \beta^2 \frac{L_{kd} (L_d L_{fd} - M_F^2) - (L_d L_{fd}^2 + L_{fd} M_{kd}^2 - 2M_F L_{fd} M_{kd})}{L_d r_f r_{kd}}}{1 + \beta \left( \frac{L_{kd}}{r_{kd}} + \frac{L_{fd}}{r_f} \right) + \beta^2 \frac{L_{fd} L_{kd}}{r_f r_{kd}} \left( 1 - \frac{L_{fd}^2}{L_{fd} L_{kd}} \right)}$$

Definiendo:  $T_2 \triangleq \frac{L_{kd}}{r_{kd}}$  y  $T_5 \triangleq \frac{L_{kd}}{r_{kd}} \left( 1 - \frac{M_{kd}^2}{L_d L_{kd}} \right) \Rightarrow L_d(p) = L_d \frac{1 + \beta (T'_d + T_5) + \beta^2 T'_d T''_d}{1 + \beta (T'_{do} + T_2) + \beta^2 T'_{do} T''_{do}}$

En la práctica se verifican las siguientes relaciones:

$$T_5 \ll T'_d \quad ; \quad T'_d \ll T''_d \Rightarrow T'_d + T_5 \approx T'_d \approx T'_d + T''_d$$

$$1 + \beta (T'_d + T_5) + \beta^2 T'_d T''_d \approx 1 + \beta (T'_d + T''_d) + \beta^2 T'_d T''_d = (1 + T'_d \beta) (1 + T''_d \beta)$$

$$T_2 \ll T'_{do} \quad ; \quad T'_{do} \ll T''_{do} \Rightarrow T'_{do} + T_2 \approx T'_{do} \approx T'_{do} + T''_{do}$$

$$1 + \beta (T'_{do} + T_2) + \beta^2 T'_{do} T''_{do} \approx 1 + \beta (T'_{do} + T''_{do}) + \beta^2 T'_{do} T''_{do} = (1 + T'_{do} \beta) (1 + T''_{do} \beta)$$

O sea que  $L_d(p)$  será:  $L_d(p) \approx L_d \frac{(1 + T'_d \beta) (1 + T''_d \beta)}{(1 + T'_{do} \beta) (1 + T''_{do} \beta)}$



Expresión de  $L_g(p)$  en función de las constantes de tiempo:

$$L_d(p) = L_g - \frac{M_{k0}^2 p}{r_{kf} + L_{kf} p} = \frac{(r_{kg} + L_{kf} p) L_g - M_{k0}^2 p}{r_{kf} + L_{kf} p} = L_g \frac{r_{kf} + (L_{kf} - \frac{M_{k0}^2}{L_g}) p}{r_{kf} + L_{kf} p} = L_g \frac{1 + \frac{L_{kf}}{r_{kf}} (1 - \frac{M_{k0}^2}{L_g L_{kf}}) p}{1 + \frac{L_{kf}}{r_{kf}} p}$$

$$L_g(p) = L_g \frac{1 + T_{g0}'' p}{1 + T_{g0}' p}$$

Expresión de  $G(p)$  en función de las constantes de tiempo.

$$G(p) = \frac{r_{kd} M_{FE} + (L_{kd} M_{FE} - L_{fd} M_{k0}) p}{r_{fd} r_{kd} + (r_{fd} L_{kd} + r_{kd} L_{fd}) p + (L_{fd} L_{kd} - L_{fd}^2) p^2} = \frac{M_{FE}}{r_{fd}} \frac{1 + \frac{L_{kd}}{r_{kd}} (1 - \frac{L_{fd} M_{k0}}{L_{kd} M_{FE}}) p}{1 + (\frac{L_{kd}}{r_{kd}} + \frac{L_{fd}}{r_{fd}}) p + \frac{L_{fd} L_{kd}}{r_{fd} r_{kd}} (1 - \frac{L_{fd}^2}{L_{fd} L_{kd}}) p^2}$$

el denominador es el mismo de  $L_d(p)$  por lo tanto:

$$G(p) = \frac{M_{FE}}{r_{fd}} \frac{1 + T_{kd} p}{1 + p(T_{d0}' + T_2) + p^2 T_{d0}'' T_{d0}'''}$$

$$G(p) \equiv \frac{M_{FE}}{r_{fd}} \frac{(1 + T_{kd} p)}{(1 + T_{d0}' p)(1 + T_{d0}'' p)}$$

Relaciones entre las reactancias y las constantes de tiempo:

$$\frac{T_{d0}'}{T_d} = \frac{1}{1 - \frac{M_{FE}^2}{L_d L_{fd}}} = \frac{L_d}{L_d - \frac{M_{FE}^2}{L_{fd}}} = \frac{L_d}{L_d} \Rightarrow \boxed{\frac{T_{d0}'}{T_d} = \frac{L_d}{L_d} = \frac{X_d}{X_d}}$$

$$\begin{aligned} \frac{T_{d0}''}{T_d''} &= \frac{L_{fd} L_{kd} - L_{fd}^2}{L_{fd} L_{kd}} \frac{L_{kd} (L_d L_{fd} - M_{FE}^2)}{L_{kd} L_d L_{fd} - L_{kd} M_{FE}^2 - L_d L_{fd}^2 - L_{fd} M_{k0}^2 + 2 M_{FE} L_{fd} M_{k0}} \\ &= (L_d - \frac{M_{FE}^2}{L_{fd}}) \frac{1}{\frac{L_d (L_{kd} L_{fd} - L_{fd}^2) - (L_{kd} M_{FE}^2 + L_{fd} M_{k0}^2 - 2 M_{FE} L_{fd} M_{k0})}{L_{fd} L_{kd} - L_{fd}^2}} \\ &= (L_d - \frac{M_{FE}^2}{L_{fd}}) \frac{1}{L_d - \frac{L_{kd} M_{FE}^2 + L_{fd} M_{k0}^2 - 2 M_{FE} L_{fd} M_{k0}}{L_{fd} L_{kd} - L_{fd}^2}} = \frac{L_d'}{L_d''} = \frac{X_d'}{X_d''} \Rightarrow \boxed{\frac{T_{d0}''}{T_d''} = \frac{L_d'}{L_d''} = \frac{X_d'}{X_d''}} \end{aligned}$$

$$\frac{X_d}{X_d''} = \frac{X_d}{X_d} \frac{X_d'}{X_d''} = \frac{T_{d0}'}{T_d} \frac{T_{d0}''}{T_d''} \Rightarrow \boxed{\frac{X_d}{X_d''} = \frac{T_{d0}'}{T_d} \frac{T_{d0}''}{T_d''}}$$

$$\frac{T_{g0}''}{T_{g0}''} = 1 - \frac{M_{k0}^2}{L_g L_{kf}} = \frac{L_g - \frac{M_{k0}^2}{L_{kf}}}{L_g} = \frac{L_g'}{L_g''} = \frac{X_g'}{X_g''} \Rightarrow \boxed{\frac{T_{g0}''}{T_{g0}''} = \frac{L_g'}{L_g''} = \frac{X_g'}{X_g''}}$$

Órdenes de magnitud de las reactancias y constantes de tiempo:

Datos para máquinas de media y de gran potencia de construcción normal. Las reactancias están expresadas en valores por unidad a la velocidad nominal,  $X(pu) = X(\Omega) \frac{I_n}{V_n}$  siendo  $I_n$  = corriente nominal de la máquina  $V_n$  = tensión nominal de la máquina

	POLOS SALIENTES	ROTOR LISO
$x_d$	0.8 - 1.5	1.5 - 2.5
$x'_d$	0.25 - 0.40	0.2 - 0.35
$x''_d$	0.15 - 0.25	0.15 - 0.25
$x_q$	0.5 - 1.1	1.5 - 2.5
$x''_q$	0.15 - 0.25	0.15 - 0.25

(s)	POLOS SALIENTES	ROTOR LISO
$T_{do}^I$	4-8	8-12
$T_{do}''$	0.03 - 0.06	0.03 - 0.06
$T_{d'}^I$	1.5-3	1-2
$T_{d'}''$	0.02 - 0.05	0.02 - 0.05
$T_{q_0}''$	0.03 - 0.06	0.03 - 0.06
$T_{q_0}''$	0.02 - 0.05	0.02 - 0.05
$T_{kD}$	0.01 - 0.03	0.01 - 0.03