

MS de Polos Salientes  $e \neq cte.$

f.m.m. de entrelaños

t

(campo  $H(\theta, t)$ , puramente radial en el entrelaño)

$E(\theta, t) = H(\theta, t) \cdot e(\theta, t)$  ↖ entrelaño, variable en  $\theta$  y  $t$

con un entrelaño que no es más constante, el valor de  $e = e(\theta, t)$  dependerá de cada posición  $\theta$ , y del tiempo  $t$ .  
 la idea básica es elegir un referencial donde la expresión de  $e(\theta, t)$  se simplifique.

$H(\theta, t) = \frac{E(\theta, t)}{e(\theta, t)}$

$B(\theta, t) = \mu_0 H(\theta, t) = \frac{\mu_0}{e(\theta, t)} \cdot E(\theta, t)$

definición  $p(\theta, t) = \frac{d\mu}{e(\theta, t)} =$  "permeancia <sup>del entrelaño</sup> por unidad de superficie"


$R = \frac{l}{\mu \cdot S} =$  definición de reluctancia

$P = \frac{1}{R} = \frac{\mu \cdot S}{l} =$  definición de permeancia

$\frac{P}{S} = \frac{\mu}{l} =$  "Permeancia por unidad de superficie"

$\Rightarrow B(\theta, t) = p(\theta, t) \cdot E(\theta, t)$

inducción magnética en el entrelaño, supuesta puramente radial.



Elegimos un referencial fijo en el rotor y tal que  $\theta_r = 0$  coincide con el eje  $d$  (eje longitudinal del rotor).


$\theta_s = \theta_r + \alpha(t)$

$\alpha(t) = \Omega_s t + \alpha_0$

$\Omega_s = \omega$   
velocidad de sincronismo

de esta forma  $e(\theta, t) = e(\theta_r)$

(el referencial del rotor fijo a vel. sincronismo) ↖ respecto del rotor, el entrelaño no depende de  $t$



$$p(\theta_r) = \frac{\mu_0}{e(\theta_r)}$$

$$p(\theta_r) = \sum_{k=0}^{\infty} P_{2k} \cos 2k\theta_r$$

desarrolla en los pares con valor medio  $\neq 0$


Aprox:

$$p(\theta_r) = P_0 + P_2 \cos 2\theta_r$$

Dependencia térmica de onda pequeña.

Obs: A pesar de entrelazado no constante, se representa abarcando por el campo magnético al radial.

A continuación analizaremos la situación de 2 bobinas, la bobina 1 y bobina 2, situadas indistintamente en el rotor o en el estator.



Observar que los ejes de simetría (ejes de flujo) de esas bobinas, caracterizados por los ángulos  $\theta_1$  y  $\theta_2$ , mientras que la posición de un punto genérico del entrelazado estará caracterizada por el ángulo  $x$ .

Obs. que al tomar ref. en el rotor, los ángulos  $\theta_1$  y  $\theta_2$  son o bien ctes (si bobinas fijas al rotor), o crecientes en sentido horario  $\omega$  (o sea decrecientes) lo mismo para  $x$ .

→ F.m.m. de entrelazo y campo magnético creado por la bobina 1

Hip: Bobina 1 con distribución sinusoidal de (espiras conductores).

Hip →  $2N_1$  espiras, distribuidas sinusoidalmente.

$$E_1(x,t) = N_1 i_1(t) \cos(x - \theta_1)$$


$$B_1(x,t) = p(x) \cdot E_1(x,t) = N_1 i_1 \cos(x - \theta_1) [P_0 + P_2 \cos 2x]$$

$$B_1(x,t) = N_1 i_1 \left[ P_0 \cos(x - \theta_1) + P_2 \underbrace{\cos(x - \theta_1) \cos 2x}_{\frac{1}{2} [\cos(3x - \theta_1) + \cos(x + \theta_1)]} \right]$$

$$B_1(x,t) = N_1 i_1 \left[ P_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(3x - \theta_1) \right]$$

→ Cálculo del flujo que atraviesa el bobinado 2, del campo magnético creado por la bobina 1.

Hip. Bobina 2, con  $2N_2$  espiras, distribuidas sinusoidalmente



$$N_2(\alpha) = N_2 \sin \alpha$$

Consideramos una "espira" ficticia comprendida entre  $-\alpha + d\alpha$  y  $\alpha - d\alpha$ . Esta espira es de paso  $2\alpha$  (aprox) despreciando  $d\alpha \ll \alpha$ .

La espira ficticia tiene  $N_2(\alpha)d\alpha$  "conductores".

$$d\psi_{21} = N_2(\alpha) d\alpha \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} L R B_1(\gamma, t) d\gamma$$

Flujo enlazado por  $N_2(\alpha)d\alpha$  "espiras" entre  $-\alpha$  y  $+\alpha$ , situadas respecto al eje de la bobina 2 situado a  $\theta_2$  de la referencia  $d$ .

$$d\psi_{21} = N_2(\alpha) d\alpha \cdot LR N_1 i_1 \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \left[ P_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} P_2 \cos(3x - \theta_1) \right] dx$$

$$d\psi_{21} = LR N_1 N_2(\alpha) i_1 d\alpha \left[ \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} P_0 \cos(x - \theta_1) dx + \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) dx + \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \frac{1}{2} P_2 \cos(3x - \theta_1) dx \right]$$

$$\int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \cos(x - \theta_1) dx = \sin(\theta_2 - \theta_1 + \alpha) - \sin(\theta_2 - \theta_1 - \alpha) = 2 \cos(\theta_2 - \theta_1) \sin \alpha$$

$$\int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \cos(x + \theta_1) dx = \sin(\theta_2 + \theta_1 + \alpha) - \sin(\theta_2 + \theta_1 - \alpha) = 2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \sin \alpha$$

$$3 \int_{\theta_2 - \alpha}^{\theta_2 + \alpha} \cos(3x - \theta_1) dx = \sin(3\theta_2 - \theta_1 + 3\alpha) - \sin(3\theta_2 - \theta_1 - 3\alpha) = 2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \sin 3\alpha$$

$$\Rightarrow d\psi_{21} = LR N_1 N_2(\alpha) i_1 d\alpha \left[ 2P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) \sin \alpha + P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \sin \alpha + \frac{1}{3} P_2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \sin 3\alpha \right]$$

luego  $\psi_{21} = \int_{\alpha = -\pi/2}^{\alpha = \pi/2} d\psi_{21}(\alpha, t) d\alpha$

con  $N_2(\alpha) = N_2 \sin \alpha$

(5)

$$\Psi_{21} = LR N_1 i_1 N_2 \left[ \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2 P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) \sin^2 \alpha \, d\alpha + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \sin^2 \alpha \, d\alpha + \frac{1}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} P_2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \sin 3\alpha \sin \alpha \, d\alpha \right]$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 \alpha \, d\alpha = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \, d\alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin 3\alpha \sin \alpha \, d\alpha = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2} [\cos 2\alpha - \cos 4\alpha] \, d\alpha = 0$$

$$\Rightarrow \Psi_{21} = \frac{\pi}{2} LR N_1 N_2 i_1 \left[ 2 P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) + P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \right]$$

para bobinados 1 y 2 con distribución sinusoidal de espiras.

Si el bobinado 2 es concentrado ( $\Rightarrow$  polo diametral  $\Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$ )


$$N_2(\alpha) = \begin{cases} = N_2 & \text{si } \alpha = \frac{\pi}{2} \\ & \alpha = -\frac{\pi}{2} \\ = 0 & \text{para todo otro } \alpha. \end{cases}$$

$$\Rightarrow d\Psi_{21} = LR N_1 N_2 i_1 \, d\alpha \left[ 2 P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) \sin \alpha + P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \sin \alpha + \frac{1}{3} P_2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \sin 3\alpha \right]$$

Tercer. de entrehierra y campo magnético creado por la bobina 1

Hip: Bobina 1 no distribuida, sino concentrada de diámetro  $2N_1$  espiras -

$E_1(x,t) = \int N_1 i_1(t) \leftarrow$  onda cuadrada  $- N_1 i_1(t)$




Fundamental  $E_{10}(x,t) = \frac{1}{\pi} N_1 i_1(t) \cos(x - \theta_1)$

En realidad va a poder desarrollarse en serie de Fourier de ondas impares.

$E_1(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} N_1 i_1(t) \frac{4}{\pi} \cos(2k-1)(x - \theta_1)$  con  $\omega_k = 4k/\pi$   
 $= N_1 i_1(t) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi} \cos(2k-1)(x - \theta_1)$   
 $= N_1 i_1(t) \left[ \frac{4}{\pi} \cos(x - \theta_1) + \frac{4}{3\pi} \cos(3x - 3\theta_1) + \dots \right]$

Hip: Si dejamos solo el fundamental

$E_{10}(x,t) = N_1 i_1(t) \cdot \frac{4}{\pi} \cos(x - \theta_1)$



$B_1(x,t) = \frac{4}{\pi} N_1 i_1(t) \left[ \frac{1}{2} \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} \frac{1}{3} \cos(3x - 3\theta_1) + \dots \right]$

Y quedará todo igual, salvo por con un coef  $\frac{4}{\pi}$  delante.

Si bobina 2 con distrib. sinusoidal de conductora:

$\Psi_{21} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} L R N_1 N_2 i_1 \left[ 2 \cos(\theta_2 - \theta_1) + \frac{1}{3} \cos(\theta_2 + \theta_1) \right]$

$\Psi_{21} = 2 L R N_1 N_2 i_1 \left[ 2 \cos(\theta_2 - \theta_1) + \frac{1}{3} \cos(\theta_2 + \theta_1) \right]$

Bobina 1 distribuida  $\rightarrow$   
Bobina 2 distribuida sinusoidalmente.

Form. de vectorial y campo magnetico creado por la bobina 1


Hip. Bobina 1 distribuida sinusoidalmente

$$B_1(x,t) = N_1 i_1 \left[ I_0 \cos(x-\theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(x+\theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(3x-\theta_1) \right]$$

(cilindro anterior).

→ Cálculo del flujo que atraviesa el bobinado 2, del campo magnético creado por la bobina 1.

Hip Bobina 2, con  $2N_2$  espiras, concentrada dos unidades



En el razonamiento anterior, el único valor posible de  $\alpha$  es  $\pi/2$

$$\Psi_{21} = d \Psi_{21} = 2N_2 \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} L R B_1(x,t) dx$$

$$\Rightarrow \Psi_{21} = 2N_2 L R \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} N_1 i_1 \left[ I_0 \cos(x-\theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(x+\theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(3x-\theta_1) \right] dx$$

$$\Psi_{21} = 2 L R N_1 N_2 i_1 \left[ \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} I_0 \cos(x-\theta_1) dx + \right.$$

$$\left. \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} I_2 \cos(x+\theta_1) dx + \right.$$

$$\left. \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} I_2 \cos(3x-\theta_1) dx \right]$$

$$\int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} P_0 \cos(x - \theta_1) dx = 2 P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) \underbrace{\sin \frac{\pi}{2}}_1$$

$$\int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} P_2 \cos(x + \theta_1) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \underbrace{\sin \frac{\pi}{2}}_1$$

$$\int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} P_2 \cos(3x - \theta_1) dx = \frac{1}{3} \frac{1}{2} P_2 \cdot 2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \underbrace{\sin \frac{3\pi}{2}}_{-1}$$

$$\Rightarrow \psi_{121} = 2LRN_1N_2 i_1 \left[ 2 P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) + P_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) - \frac{1}{3} P_2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \right]$$

Bobina 1 distribuida sinusoidalment  
 Bobina 2 concentrada de pats dispersals.



Hip.: Bobina 1 concentrada, paso diametral  
Bobina 2 concentrada, paso diametral

De lo anterior:

$$E_{11}(x, t) = \frac{4}{\pi} N_1 i_1 \cos(x - \theta_1)$$

$$B_{11}(x, t) = \frac{4}{\pi} N_1 i_1(t) \left[ I_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(3x - \theta_1) \right]$$

Como la bobina 2 es concentrada:

$$\psi_{21} = 2 N_2 \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} L R B_{11}(x, t) dx$$

$$\psi_{21} = \frac{4}{\pi} 2 L R N_1 N_2 i_1 \int_{\theta_2 - \frac{\pi}{2}}^{\theta_2 + \frac{\pi}{2}} \left[ I_0 \cos(x - \theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(x + \theta_1) + \frac{1}{2} I_2 \cos(3x - \theta_1) \right] dx$$

Por los cálculos anteriores:

$$\psi_{21} = \frac{4}{\pi} 2 L R N_1 N_2 i_1 \left[ 2 I_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) + I_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) - \frac{4}{3} I_2 \cos(3\theta_2 - \theta_1) \right]$$

Ambas bobinas concentradas y de paso diametral.

Inductancias propias del estator


Fase a

$$N_1 = N_2 = N_s$$

$$i_1 = i_2 = i_a$$

$$\theta_1 = \theta_2 = -\theta_s (= -\theta)$$

por simetría



Hip bobinado fase a distribuido sinusoidalmente

$$\psi_{aa} = \frac{\pi}{2} L R N_s^2 i_a [ \underbrace{2P_0}_{=0} \cos(\theta_2 - \theta_1) + \underbrace{P_2}_{-2\theta_s} \cos(\theta_2 + \theta_1) ]$$

$$\psi_{aa} = \frac{\pi}{2} L R N_s^2 i_a [ 2P_0 + P_2 \cos 2\theta ]$$

$$L_{aa} = \frac{\psi_{aa}}{i_a} = \underbrace{\pi L R N_s^2 P_0}_{L_{s0}} + \underbrace{\frac{\pi L R N_s^2 P_2}{2} \cos 2\theta}_{L_{sv}}$$

$$\boxed{L_{aa} = L_{s0} + L_{sv} \cos 2\theta}, \text{ con } \boxed{L_{sv} = \frac{1}{2} L_{s0}}$$

Fase b: cambiar  $\theta$  por  $\theta - \frac{2\pi}{3}$

Fase c: " " "  $\theta - \frac{4\pi}{3}$

$$\boxed{L_{bb} = L_{s0} + L_{sv} \cos 2(\theta - \frac{2\pi}{3})}$$

$$\boxed{L_{cc} = L_{s0} + L_{sv} \cos 2(\theta - \frac{4\pi}{3})}$$

Obs: Si la MS fuese de polos lisos ( $e = cte$ )  $\Rightarrow P_2 = 0 \Rightarrow L_{sv} = 0$   
 y las inductancias propias  $L_{aa} = L_{bb} = L_{cc} = L_{s0}$ , independientes de  $\theta$

Inductancias mutuas del estator

$N_1 = N_2 = N_3$

fase a : bobina 2  $\Rightarrow i_2 = 0, \theta_2 = -\theta$

fase b : " 1  $\Rightarrow i_1 = i_b, \theta_1 = -(\theta - \frac{2\pi}{3}) = -\theta + \frac{2\pi}{3}$

$$\Psi_{21} = \frac{\pi}{2} L R N_s^2 i_b \left[ \underbrace{2 I_0 \cos(-\theta + \theta - \frac{2\pi}{3})}_{\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}} + I_2 \cos(-\theta - \theta + \frac{2\pi}{3}) \right]$$
  
$$\cos(2\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$L_{ab} = \frac{\Psi_{21}}{i_b} = \frac{\pi}{2} L R N_s^2 \left[ -\frac{2 I_0}{2} + I_2 \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \right]$$

$$L_{ab} = -\left(\frac{\pi L R N_s^2 I_0}{2}\right) + \frac{\pi L R N_s^2 I_2}{2} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$L_{ab} = M_{s0} + L_{sv} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \quad \text{con} \quad M_{s0} = -\frac{1}{2} L_{s0}$$

Fases b y c, modificando los ángulos  $\theta$  y las constantes:

$$\Rightarrow \begin{cases} L_{ba} = L_{ab} = M_{s0} + L_{sv} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ L_{bc} = L_{cb} = M_{s0} + L_{sv} \cos 2\theta \\ L_{ca} = L_{ac} = M_{s0} + L_{sv} \cos(2\theta - \frac{4\pi}{3}) \end{cases}$$

Obs: Si la MS fase de polos lisos (cte)  $\Rightarrow I_2 = 0 \Rightarrow L_{sv} = 0$   
y las inductancias mutuas:

$$L_{ba} = L_{ab} = L_{bc} = L_{cb} = L_{ca} = L_{ac} = M_{s0} = -\frac{1}{2} L_{s0}$$

y las inductancias cíclicas de estator:

$$L_{\sigma a} = L_{\sigma a} - L_{ab} = L_{s0} - (-\frac{1}{2} L_{s0}) = \frac{3}{2} L_{s0}$$

Inductancia propia del cable

$$N_1 = N_2 = N_r$$

$$i_1 = i_2 = i_r (= i_f)$$

$$\theta_1 = \theta_2 = 0$$

Mag. por solenoide: "Bobina 1 y Bobina 2 concentradas diametralmente"

$$\psi_{21} = \frac{4}{\pi} 2LRN_r^2 i_r \left[ 2\mu_0 \underbrace{\cos(0)}_1 + \mu_2 \underbrace{\cos(0+0)}_1 - \frac{1}{3} \mu_2 \underbrace{\cos(90-0)}_1 \right]$$

$$2\mu_0 + \frac{2}{3}\mu_2 = 2(\mu_0 + 2\mu_2)$$

$$\psi_{21} = \frac{16}{\pi} LRN_r^2 i_r (\mu_0 + 2\mu_2)$$

$$L_{rr} = \frac{\psi_{21}}{i_r} = \frac{16}{\pi} LRN_r^2 (\mu_0 + 2\mu_2)$$

$L_{rr} = cte$ , indep. de  $\theta$ .

Si MS fuese de polos libres ( $e=cte$ ): "Bobina 1 y Bobina 2 distribuidas"  
(Se admitirá distribución triangular)

$$\psi_{21} = \frac{\pi}{2} LRN_1N_2 i_1 \left[ 2\mu_0 \underbrace{\cos(\theta_2 - \theta_1)}_0 \underbrace{\phantom{\cos(\theta_2 - \theta_1)}}_0 + \mu_2 \underbrace{\cos(\theta_2 + \theta_1)}_0 \underbrace{\phantom{\cos(\theta_2 + \theta_1)}}_0 \right]$$

$$\psi_{21} = \frac{\pi}{2} LRN_r^2 i_r [2\mu_0 + \mu_2]$$

$$L_{rr} = \frac{\psi_{21}}{i_r} = \frac{\pi}{2} LRN_r^2 [2\mu_0 + \mu_2]$$

Inductancias Mutuas rotor-estator

Mq. polos salientes : "bobina 1 (rotor) concentrada y bobina 2 (estator) distribuida sinusoidalmente".

$$\begin{aligned}
N_1 &= N_r \\
N_2 &= N_s \\
i_1 &= i_r (= i_f) \\
\theta_1 &= 0 \\
\theta_2 &= -\theta
\end{aligned}$$

$$\psi_{21} = 2LRN_1N_2 i_1 \left[ \underset{-\theta}{2P_0} \cos(\theta_2 - \theta_1) + \underset{0}{P_2} \cos(\theta_2 + \theta_1) \right]$$

$$\psi_{21} = 2LRN_rN_s i_r [2P_0 + P_2] \cos \theta$$

$$L_{ar} = \frac{\psi_{21}}{i_r} = \underbrace{2LRN_rN_s [2P_0 + P_2]}_{M_{rs}} \cos \theta$$

$$\begin{aligned}
L_{at} &= M_{rs} \cos \theta \\
L_{br} &= M_{rs} \cos \left( \theta - \frac{2\pi}{3} \right) \\
L_{cr} &= M_{rs} \cos \left( \theta - \frac{4\pi}{3} \right)
\end{aligned}$$

$$M_{rs} = 2LRN_rN_s (2P_0 + P_2)$$

(Polos salientes)

Si  $M_{rs}$  es de rotor liso ( $e=1$ ): "bobinas 1 y 2 distribuidas"

$$\psi_{21} = \frac{\pi}{2} LRN_1N_2 i_1 [2P_0 \cos(\theta_2 - \theta_1) + \overset{=0}{P_2} \cos(\theta_2 + \theta_1)]$$

$$\psi_{21} = \frac{\pi}{2} LRN_rN_s i_r [2P_0 \cos(-\theta) + \underset{0}{P_2} \cos(-\theta)]$$

$$L_{ar} = \frac{\psi_{21}}{i_r} = \frac{\pi}{2} LRN_rN_s \cdot 2P_0 \cos \theta = \pi LRN_rN_s P_0 \cos \theta$$

como  $P_0 = \frac{\mu_0}{e} \Rightarrow$

$$\begin{aligned}
L_{ar} &= M_{rs} \cos \theta \\
L_{br} &= M_{rs} \cos \left( \theta - \frac{2\pi}{3} \right) \\
L_{cr} &= M_{rs} \cos \left( \theta - \frac{4\pi}{3} \right)
\end{aligned}$$

$$M_{rs} = \mu_0 \left[ \frac{\pi LR}{e} \right] N_r N_s$$

Inductancias mutuas estator - amortiguador eje d.

Es lo mismo que las inductancias mutuas entre bobinados de estator y el bobinado de excitación del rotor:

Solo cambiando:

$$\left\{ \begin{array}{l} N_1 = N_{kd} \\ i_1 = i_{kd} \end{array} \right. , \text{ quedan iguales: } \begin{array}{l} N_2 = N_s \\ \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = -\theta \text{ (para fase a)} \end{array}$$

Si  $M_s$  es de polos salientes: (bobina 1 (amortiguador eje d) concentrada y bobina 2 (estator) distribuida sinusoidalmente)

Tenemos:

$$L_{ar} = M_s \cos \theta, \text{ con } M_s = 2LR N_r N_s (2P_0 + P_2)$$

Ahora sea

$$\left[ \begin{array}{l} L_{akd} = M_{kds} \cos \theta, \text{ con } M_{kds} = 2LR N_{kd} N_s (2P_0 + P_2) \\ L_{bkd} = M_{kds} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ L_{ckd} = M_{kds} \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) \end{array} \right]$$

Si  $M_s$  es de rotor cilíndrico ( $e=de$ ), las expresiones anteriores son las mismas, solo cambia

$$M_{kds} = \mu_0 \frac{\pi LR}{e} \cdot N_{kd} N_s$$

Inductancias mutuas estator - amortiguador eje q.

Es lo mismo que para el eje d, cambiando  $\theta$  por  $\theta + \frac{\pi}{2}$  y  $N_{kd}$  por  $N_{kq}$

polos salientes

$$\left[ \begin{array}{l} L_{akq} = M_{kqs} \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -M_{kqs} \sin \theta \\ L_{bkq} = M_{kqs} \cos(\theta + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3}) = -M_{kqs} \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ L_{ckq} = M_{kqs} \cos(\theta + \frac{\pi}{2} - \frac{4\pi}{3}) = -M_{kqs} \sin(\theta - \frac{4\pi}{3}) \end{array} \right]$$

$$M_{kqs} = 2LR N_{kq} N_s (2P_0 + P_2) \text{ (polos salientes)}$$

$$\text{y } M_{kqs} = \mu_0 \frac{\pi LR}{e} N_{kq} N_s \text{ (polos lisos)}$$

## Inductancias propias y mutuas rotor-rotor

$L_{rr}$  (ya calculado) : cte. como  $f(\theta)$

$L_{rkd}$  : (mutua excitación-amortiguador eje d) : cte. como  $f(\theta)$

→ ambas bobinas sobre eje d  $\Rightarrow \begin{cases} \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = 0 \end{cases}$

$L_{kdd}$  : (inductancia propia amortiguador eje d) : cte. como  $f(\theta)$   
 $(\theta_1 = 0)$   
 $(\theta_2 = 0)$

$L_{kqkq}$  : (inductancia propia amortiguador eje q) : cte. como  $f(\theta)$   
 $(\theta_1 = -\frac{\pi}{2})$   
 $(\theta_2 = -\frac{\pi}{2})$

$L_{hd kq}$  : (mutua entre amortij. eje d y amortij. eje q) = 0 =  $L_{kq kd}$   
 (forma ángulo =  $\frac{\pi}{2}$ )

$L_{rkq} = L_{kqr} = 0$  (mutua entre bobinado de excitación del rotor y amortiguador eje q.  
 forma ángulo =  $\frac{\pi}{2}$ )

(4)

Cambio de notación: dominado de excitación  
 notación f (field) en vez de r (rotor)

Ecuaciones de flujo:

$\psi_a$	$L_{aa}$	$L_{ab}$	$L_{ac}$	$L_{af}$	$L_{ald}$	$L_{aleg}$	$i_a$
$\psi_b$	$L_{ba}$	$L_{bb}$	$L_{bc}$	$L_{bf}$	$L_{bld}$	$L_{bleg}$	$i_b$
$\psi_c$	$L_{ca}$	$L_{cb}$	$L_{cc}$	$L_{cf}$	$L_{cld}$	$L_{cleg}$	$i_c$
$\psi_f$	$L_{fa}$	$L_{fb}$	$L_{fc}$	$L_{fd}$	$L_{fld}$	$L_{fleg}$	$i_f$
$\psi_{ld}$	$L_{lda}$	$L_{ldb}$	$L_{ldc}$	$L_{ldf}$	$L_{ldd}$	$L_{ldleg}$	$i_{ld}$
$\psi_{lg}$	$L_{lga}$	$L_{lgb}$	$L_{lgc}$	$L_{lgf}$	$L_{lgld}$	$L_{lglg}$	$i_{lg}$

con

$$L_{aa} = L_{s0} + L_{sv} \cos 2\theta$$

$$L_{bb} = L_{s0} + L_{sv} \cos 2(\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$L_{cc} = L_{s0} + L_{sv} \cos 2(\theta - \frac{4\pi}{3})$$

$$L_{ab} = L_{ba} = M_{s0} + L_{sv} \cos (2\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$L_{bc} = L_{cb} = M_{s0} + L_{sv} \cos 2\theta$$

$$L_{ca} = L_{ac} = M_{s0} + L_{sv} \cos (2\theta - \frac{4\pi}{3})$$

$$L_{af} = L_{fa} = M_{rs} \cos \theta$$

$$L_{bf} = L_{fb} = M_{rs} \cos (\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$L_{cf} = L_{fc} = M_{rs} \cos (\theta - \frac{4\pi}{3})$$

$$L_{ald} = L_{lda} = M_{lds} \cos \theta$$

$$L_{bld} = L_{ldb} = M_{lds} \cos (\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$L_{cld} = L_{ldc} = M_{lds} \cos (\theta - \frac{4\pi}{3})$$

$$L_{aleg} = L_{lga} = -M_{lgs} \sin \theta$$

$$L_{bleg} = L_{lgb} = -M_{lgs} \sin (\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$L_{cleg} = L_{lgc} = -M_{lgs} \sin (\theta - \frac{4\pi}{3})$$

$$L_{fd} = L_{df} = \text{cte.}$$

$$L_{ld} = \text{cte.}$$

$$L_{lg} = \text{cte.}$$

$$L_{fld} = \text{cte} = L_{ldf}$$

$$L_{flg} = L_{lgf} = 0$$

$$L_{ldleg} = L_{lglgd} = 0$$