

# **MODELADO DE LA MAQUINA SINCRONA PARA ESTUDIOS DE ESTABILIDAD**

**Ecuaciones de estado de la máquina**

**Transformada de Park-Ecuaciones en coordenadas de Park**

**Aplicación al régimen estacionario balanceado**

**Aplicación al régimen transitorio y subtransitorio balanceado**

**Métodos fasoriales y circuitos equivalentes**

**Parámetros operacionales**

**Tratamiento de la saturación**

**Ecuación de "swing"**

**Límites operativos de la máquina síncrona**

# **MODELADO DE LA MAQUINA SINCRONA PARA ESTUDIOS DE ESTABILIDAD**

## **Parte 1**

**Ecuaciones de estado de la máquina**


**Transformada de Park-Ecuaciones en coordenadas de Park**

### DATOS DE GENERADORES

ALSTHOM-JEUMONT VG40-125	UNIDADES	
Estación		TERRA
Nro. de unidades		2
Voltaje Nominal	KV	13.8
Velocidad nominal	rpm	125
Grupo		3, 4
Tipo		HIDRAULICA
S Nominal	MVA	40
P Nominal	MW	38
Q máxima ( para P = mínima técnica )	MVAR	-36, +28
Ra (resistencia de armadura)	ohm	
Xd (reactancia síncrona directa)	pu	0.915
Xq (reactancia síncrona en cuadratura)	pu	0.567
X'd (reactancia transitoria directa)	pu	0.3
X'q (reactancia transitoria en cuadratura)	pu	
Xp (reactancia de Polier)	pu	
T'd (cte. de tiempo transitoria en el eje d)	seg.	1.48
T'q (cte. de tiempo transitoria en el eje q)	seg.	
T''d (cte. de tiempo subtransitoria en el eje d)	seg.	
T''q (cte. de tiempo subtransitoria en el eje q)	seg.	
T'do (cte. de tiempo transitoria en el eje d / circuito abierto)	seg.	4.5
T'qo (cte. de tiempo transitoria en el eje q / circuito abierto)	seg.	
X2 (reactancia de secuencia inversa)	pu	0.258
Xo (reactancia homopolar)	pu	0.108
X''d (reactancia subtransitoria directa)	pu	0.212
X''q (reactancia subtransitoria en cuadratura)	pu	0.313
T'qo (cte. de tiempo subtransitoria en el eje q / circuito abierto)	seg.	0.042
T''do (cte. de tiempo subtransitoria en el eje d / circuito abierto)	seg.	0.036
RCC (relación de corto-circuito)		1.3
Momento de inercia del ac generador	ton.m2	1510
Mínimo momento de inercia de la combinación turbina-ac generador	ton.m2	1567
H (cte. de inercia del ac generador)	KW.s/KVA	3.234
Constante de inercia de la combinación turbina-ac generador	KW.s/KVA	3.356
Zn (impedancia de puesta a tierra)	ohm	1150
Rf (resistencia del bobinado inductor)	ohm	0.333
Tipo de sistema de excitación		Estática
Arrollamiento amortiguador (si,no)		si
Potencia Mínima Técnica	MW	15
Potencia Máxima Técnica	MW	36
Fecha de información		9/95

Potencia Base(MVA) = 40

## Ecuaciones básicas de circuitos magnéticos Bobina simple



$$e_1 = d\psi/dt + r.i$$


$$\psi = L.i$$

$L$ =coeficiente de autoinducción=número de enlaces de flujo por unidad de corriente =  $N^2.P$

$N$ =número de vueltas     $P$ =permeancia magnética= $\mu.S/L$

$\mu$ =permeabilidad magnética del medio     $L, S$ =longitud, sección de la bobina

## Circuitos acoplados



$$e_1 = d\psi_1 / dt + r_1 \cdot i_1$$

$$e_2 = d\psi_2 / dt + r_2 \cdot i_2$$

$$\psi_1 = N_1 (\Phi_{m1} + \Phi_{l1}) + N_1 \Phi_{m2}$$

$$\psi_2 = N_2 (\Phi_{m2} + \Phi_{l2}) + N_2 \Phi_{m1}$$

$\Phi_{mk}$  = flujo mutuo generado por la corriente  $i_k$

$\Phi_{lk}$  = flujo de dispersión generado por la corriente  $i_k$  que enlaza sólo el devanado "k"

$$\psi_k = L_{kk} \cdot i_k + L_{kj} \cdot i_j$$

$$L_{kk} = L_{mk} + L_{lk} \text{ (inductancia de dispersión + inductancia magnetizante)} \\ = N_k^2 \cdot (P + P_a)$$

$L_{kj}$  = coeficiente de inducción mutua =  $N_1 \cdot N_2 \cdot P$

$P$  = permeancia del camino del flujo mutuo


$P_a$  = permeancia del aire


Se resalta que:

Los coeficientes de inducción son proporcionales a la permeancia del camino magnético.

Como las reluctancias de caminos magnéticos en serie se suman, se deduce:

Si el camino magnético incluye entrehierros (“gaps”) en aire, la permeancia total depende casi exclusivamente de la geometría de esos “gaps”







## Coeficientes de inducción de la máquina síncrona

### a) Estator

$$\lambda_{aa} = L_{aa0} + L_{aa2} \cdot \cos 2\theta.$$

$$\lambda_{bb} = L_{aa0} + L_{aa2} \cdot \cos 2(\theta - 120^\circ)$$

$$\lambda_{cc} = L_{aa0} + L_{aa2} \cdot \cos 2(\theta + 120^\circ)$$

$$\lambda_{ab} = -(L_{ab0} + L_{ab2} \cdot \cos 2(\theta + 30^\circ))$$

$$\lambda_{ac} = -(L_{ab0} + L_{ab2} \cdot \cos 2(\theta + 150^\circ))$$

$$\lambda_{bc} = -(L_{ab0} + L_{ab2} \cdot \cos 2(\theta - 90^\circ))$$

### b) Rotor-estator

$$\lambda_{afd} = L_{afd} \cdot \cos \theta$$

$$\lambda_{bfd} = L_{afd} \cdot \cos(\theta - 120^\circ)$$

$$\lambda_{cfd} = L_{afd} \cdot \cos(\theta + 120^\circ)$$

$$\lambda_{akd} = L_{akd} \cdot \cos \theta$$

$$\lambda_{bkd} = L_{akd} \cdot \cos(\theta - 120^\circ)$$

$$\lambda_{ckd} = L_{akd} \cdot \cos(\theta + 120^\circ)$$

$$\lambda_{akq} = -L_{akq} \cdot \text{sen} \theta$$

$$\lambda_{bkq} = -L_{akq} \cdot \text{sen}(\theta - 120^\circ)$$

$$\lambda_{ckq} = -L_{akq} \cdot \text{sen}(\theta + 120^\circ)$$

### c) Rotor

$$\lambda_{fdfd} = L_{fdfd}$$

$$\lambda_{kdkd} = L_{kdkd}$$

$$\lambda_{kqkq} = L_{kqkq}$$

$$\lambda_{fdkq} = \lambda_{kdkq} = 0$$

$$\lambda_{fdkd} = L_{fdkd}$$

Si la máquina tiene “p” pares de polos, basta con cambiar  $\theta$  por  $p\theta$  en las expresiones anteriores

Se habla de un “ángulo mecánico”  $\theta_m$  y un “ángulo eléctrico”  $\theta$ , en que  $\theta = p \cdot \theta_m$

## Ecuaciones de estado instantáneas en coordenadas de fase

Para cada uno de los 6 devanados:

$$v_j = r_j \cdot i_j + d\psi_j / dt$$

$$\psi_j = -\lambda_{ja} \cdot i_a - \lambda_{jb} \cdot i_b - \lambda_{jc} \cdot i_c + \lambda_{jfd} \cdot i_{fd} + \lambda_{jkd} \cdot i_{kd} + \lambda_{jkq} \cdot i_{kq}$$

con  $j = a, b, c, fd, kd, kq$

## Notación matricial:

$$\mathbf{V}_s = \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{V}_r = \begin{bmatrix} v_{fd} \\ v_{kd} \\ v_{kq} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_s \\ v_r \end{bmatrix}$$

(con  $v_{kd} = v_{kq} = 0$ )

$$\mathbf{i}_s = \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{i}_r = \begin{bmatrix} -i_{fd} \\ -i_{kd} \\ -i_{kq} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_s \\ i_r \end{bmatrix}$$

(observar convención de signos!!)

$$\Psi_s = \begin{bmatrix} \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{bmatrix}$$

$$\Psi_r = \begin{bmatrix} \Psi_{fd} \\ \Psi_{kd} \\ \Psi_{kq} \end{bmatrix}$$

$$\Psi = \begin{bmatrix} \Psi_s \\ \Psi_r \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}^s = \begin{bmatrix} r_s & 0 & 0 \\ 0 & r_s & 0 \\ 0 & 0 & r_s \end{bmatrix}$$

$$r_s = r_a = r_b = r_c$$

$R^r =$

$$\begin{bmatrix} r_{fd} & & \\ & r_{kd} & \\ & & r_{kq} \end{bmatrix}$$

$R =$

$$\begin{bmatrix} R^s & \\ & R^r \end{bmatrix}$$

$L =$

$$\begin{bmatrix} \lambda_{aa} & \lambda_{ab} & \lambda_{ac} & \lambda_{afd} & \lambda_{akd} & \lambda_{akq} \\ \lambda_{ba} & \lambda_{bb} & \lambda_{bc} & \lambda_{bfd} & \lambda_{bkd} & \lambda_{bkq} \\ \lambda_{ca} & \lambda_{cb} & \lambda_{cc} & \lambda_{cfd} & \lambda_{ckd} & \lambda_{ckq} \\ \lambda_{fda} & \lambda_{fdb} & \lambda_{fdc} & \lambda_{fdfd} & \lambda_{fdkd} & \mathbf{0} \\ \lambda_{kda} & \lambda_{kdb} & \lambda_{kdc} & \lambda_{kdfd} & \lambda_{kdkd} & \mathbf{0} \\ \lambda_{kqa} & \lambda_{kqb} & \lambda_{kqc} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \lambda_{kqkq} \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} L_{ss} & L_{sr} \\ L_{rs} & L_{rr} \end{bmatrix}$$

## Ecuaciones de estado en coordenadas de fase

$$v = d/dt \psi - R \cdot i$$

$$\psi = -L \cdot i$$

**Dificultades para resolver las ecuaciones:**

- 27 coeficientes de la matriz L dependientes del tiempo
- Sistema fuertemente acoplado (sólo 4 coeficientes de L nulos)



## Notación

$$\mathbf{t}_p \cdot \mathbf{v}_s = \mathbf{v}_{sp} = \begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ v_0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{t}_p \cdot \mathbf{i}_s = \mathbf{i}_{sp} = \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{t}_p \cdot \Psi_s = \Psi_{sp} = \begin{bmatrix} \Psi_d \\ \Psi_q \\ \Psi_0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}_p = \begin{bmatrix} v_{sp} \\ v_r \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{i}_p = \begin{bmatrix} i_{sp} \\ i_r \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T} \cdot \Psi = \Psi_p = \begin{bmatrix} \Psi_{sp} \\ \Psi_r \end{bmatrix}$$

## Ecuaciones de estado en coordenadas de Park

Se aplica la transformación T en las ecuaciones en coordenadas de fase

$$v_p = d/dt \psi_p + w \cdot G \psi_p - R \cdot i_p$$

$$\psi_p = -L_p \cdot I_p$$

Notación:  $L_p = T \cdot L \cdot T^{-1}$      $R_p = T \cdot R \cdot T^{-1} = R$

$$G = T \cdot d/d\theta (T^{-1}) \quad w = d\theta/dt$$

$$G = \begin{bmatrix} g_p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g_p = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## Matriz de inductancias de Park

$$\mathbf{L}_p = \begin{bmatrix} L_d & 0 & 0 & L_{afd} & L_{akd} & 0 \\ 0 & L_q & 0 & 0 & 0 & L_{akq} \\ 0 & 0 & L_0 & 0 & 0 & 0 \\ 3/2 \cdot L_{afd} & 0 & 0 & L_{fafa} & L_{fdkd} & 0 \\ 3/2 \cdot L_{akd} & 0 & 0 & L_{fdkd} & L_{kdkd} & 0 \\ 0 & 3/2 \cdot L_{akq} & 0 & 0 & 0 & L_{kqkq} \end{bmatrix}$$

Propiedades de la matriz  $L_p$ :

- Ninguno de sus elementos depende del tiempo
- Es mucho más esparsa que la matriz original
- A diferencia de la matriz original, no es simétrica

## Ecuaciones en coordenadas de Park desarrolladas

$$v_d = d\psi_d / dt - w \cdot \psi_q - r_s \cdot i_d$$

$$v_q = d\psi_q / dt + w \cdot \psi_d - r_s \cdot i_q$$

$$v_0 = d\psi_0 / dt - r_s \cdot i_0$$

$$v_{fd} = d\psi_{fd} / dt + r_{fd} \cdot i_{fd}$$

$$0 = d\psi_{kd} / dt + r_{kd} \cdot i_{kd}$$

$$0 = d\psi_{kq} / dt + r_{kq} \cdot i_{kq}$$

$$\psi_d = -L_d \cdot i_d + L_{afd} \cdot i_{fd} + L_{akd} \cdot i_{kd}$$

$$\psi_q = -L_q \cdot i_q + L_{akq} \cdot i_{kq}$$

$$\psi_0 = -L_0 \cdot i_0$$

$$\psi_{fd} = -3/2 \cdot L_{afd} \cdot i_d + L_{fdfd} \cdot i_{fd} + L_{fdkd} \cdot i_{kd}$$

$$\psi_{kd} = -3/2 \cdot L_{akd} \cdot i_d + L_{fdkd} \cdot i_{fd} + L_{kdkd} \cdot i_{kd}$$

$$\psi_{kq} = -3/2 \cdot L_{akq} \cdot i_q + L_{kqkq} \cdot i_{kq}$$

## Interpretación física de la transformada de Park:

La transformada de Park “sustituye” los devanados del estator por 3 devanados ficticios (d,q,0) con las siguientes características:

a) El devanado “d” sólo interactúa electromagnéticamente con los devanados “fd” y “kd”.

b) Los coeficientes de inducción propia y mutua del devanado “d” son constantes.




a) y b) nos dicen que el devanado “d” está “montado” sobre el eje directo del rotor

c) En forma análoga: el devanado “q” está “montado” sobre el eje en cuadratura del rotor.

d) El devanado “0” no interactúa electromagnéticamente con el “d” ni con el “q”: es un devanado ficticio ortogonal al plano d-q

(Si uno realiza el cálculo riguroso de los coeficientes de inducción se puede verificar que  $L_0$  no es más que la inductancia de dispersión de los devanados del estator, resultado que es intuitivamente compatible con la idea de que el devanado “0” no interactúa con ninguno de los devanados del rotor)

## Interpretación física de la transformada de Park



## Comentarios:

La idea de “sustituir” los devanados del estator por devanados en el rotor es análoga a la que se usa en el análisis de transformadores, cuando las reactancias de cortocircuito del primario se refieren al lado secundario.

En nuestro caso hay que tener en cuenta adicionalmente que estamos sustituyendo devanados fijos por devanados giratorios, y el “precio” de esta sustitución es introducir en las ecuaciones tensión-flujo el término  $w.G.\psi_p$  (“tensión de velocidad”)

(Este término es el único “discordante” en las ecuaciones de Park: si no fuera por él las ecuaciones de la máquina en el dominio de Park serían las asociadas a 6 bobinas estáticas interactuando electromagnéticamente)

## Comentarios adicionales

1) Si uno quiere introducir los efectos de saturación en la máquina síncrona, es necesario discriminar en cada uno de los coeficientes de autoinducción asociados al estator el término correspondiente a los flujos de dispersión (aquellos que no enlazan a otros devanados), los cuáles circulan por caminos de aire (no saturables):

$$\lambda_{jj} = \lambda'_{jj} + \lambda_l$$

$\lambda'_{jj}$ : término asociado a los flujos que enlazan otros devanados (inductancia saturable, dado que circula por caminos que involucran al hierro del estator o del rotor)

$\lambda_l$ : término de dispersión, que se supone no dependiente de la posición del rotor

Aplicando la transformada de Park :

$$L_d = L_{ad} + L_l \quad (\text{inductancia saturable} + \text{inductancia de dispersión})$$

$$L_q = L_{aq} + L_l$$

(en que notamos  $\lambda_l = L_l$ )

**2) Mediante una adecuada selección de valores base (tensión y corriente) en el estator y en cada uno de los devanados del rotor (un total de 8 valores base a escoger) es posible conseguir:**

- Que la matriz de inductancias de Park sea simétrica**
- Que todas las inductancias mutuas estator-rotor en el eje directo sean iguales e iguales a  $L_{ad}$**
- Que todas las inductancias mutuas estator-rotor en el eje en cuadratura sean iguales e iguales a  $L_{aq}$**

**Es habitual suponer,asimismo,  $L_{fdkd} \cong L_{ad}$  (en p.u) (físicamente:el devanado amortiguador de eje directo está muy cerca del estator,por lo que el flujo generado por el devanado de campo que enlaza a este devanado amortiguador es casi el mismo que enlaza al estator)**

Con estas simplificaciones, la matriz de inductancias de Park se escribe en p.u de la siguiente forma (muy habitual en la literatura):

$$\mathbf{L}_p = \begin{bmatrix}
 L_d & 0 & 0 & L_{ad} & L_{ad} & 0 \\
 0 & L_q & 0 & 0 & 0 & L_{aq} \\
 0 & 0 & L_0 & 0 & 0 & 0 \\
 L_{ad} & 0 & 0 & L_{afd} & L_{ad} & 0 \\
 L_{ad} & 0 & 0 & L_{ad} & & 0 \\
 & & & & L_{kdkd} & \\
 0 & L_{aq} & 0 & 0 & 0 & L_{kqkq}
 \end{bmatrix}$$

## Ecuaciones de Park eliminando los flujos:

$$v_d = -L_d \frac{di_d}{dt} + L_{afd} \cdot \frac{di_{fd}}{dt} + L_{akd} \cdot \frac{di_{kd}}{dt} - r_s \cdot i_d + w \cdot L_q \cdot i_q - w \cdot L_{akq} \cdot i_{kq}$$

$$v_q = -L_q \frac{di_q}{dt} + L_{akq} \cdot \frac{di_{kq}}{dt} - r_s \cdot i_q - w \cdot L_d \cdot i_d + w \cdot L_{afd} \cdot i_{fd} + w \cdot L_{akd} \cdot i_{kd}$$

$$v_0 = -L_0 \cdot \frac{di_0}{dt} - r_s \cdot i_0$$

$$v_{fd} = -\frac{3}{2} \cdot L_{afd} \frac{di_d}{dt} + L_{fdfd} \cdot \frac{di_{fd}}{dt} + L_{fdkd} \cdot \frac{di_{kd}}{dt} + r_{fd} \cdot i_{fd}$$

$$0 = -\frac{3}{2} \cdot L_{akd} \frac{di_d}{dt} + L_{fdkd} \cdot \frac{di_{fd}}{dt} + L_{kdkd} \cdot \frac{di_{kd}}{dt} + r_{kd} \cdot i_{kd}$$

$$0 = -\frac{3}{2} \cdot L_{akq} \frac{di_q}{dt} + L_{kqkq} \cdot \frac{di_{kq}}{dt} + r_{kq} \cdot i_{kq}$$

## Potencia entregada en coordenadas de Park

$$P_{3f} = v_a \cdot i_a + v_b \cdot i_b + v_c \cdot i_c = [v_s]^t \cdot [i_s] = (t_p^{-1} \cdot [v_{sp}])^t \cdot t_p^{-1} \cdot [i_{sp}]$$

$$P_{3f} = \frac{3}{2} \cdot v_d \cdot i_d + \frac{3}{2} \cdot v_q \cdot i_q + 3v_0 \cdot i_0$$

(La potencia no es invariante por la transformada de Park)