# Introducción al Control Industrial

### Parcial 1 - (30 puntos) - 2014

(correcto +2 puntos; incorrecto -0,5 punto) ercicio 1

spuesta correcta: iii)

(2 puntos) ercicio 2

1 + H.S.G

#### jercicio 3 (12 puntos)

La respuesta escalón se asemeja a la de un sistema de primer orden con tiempo muerto.

La transferencia genérica sería  $H(s) = \frac{G.e^{-T.s}}{\tau.s+1}$ , y la respuesta a un escalón de amplitud U

aplicado en t = 0, U.
$$Y(t)$$
, sería  $y(t) = G.U.\left(1 - e^{-\frac{t-T}{r}}\right).Y(t-T)$ 

El escalón para el cual vemos la respuesta es unitario (U = 1), la respuesta empieza a manifestarse transcurridos 0,1 segundos, por lo que T = 0,1, y el valor final tiende a 5, por lo que G=5.

Lo que nos queda por identificar es la constante de tiempo, y para eso buscamos el tiempo para el cual la respuesta alcanza el 63,2% de su valor final (5x0,632 = 3,16). Eso ocurre transcurridos 0,35 segundos desde la aplicación del escalón y 0,25 segundos desde que empieza a manifestarse la respuesta. Luego,  $\tau = 0.25$ .

De esta manera, la transferencia queda:  $H(s) = \frac{5 \cdot e^{-0.1 \cdot s}}{0.25 \cdot s + 1}$ 

Tomando cualquier otro punto se puede verificar que cierra bien con el resto de la respuesta escalón que se ve en la gráfica. Por ejemplo, para t = 0,5 segundos, la gráfica muestra que y(t) aproximadamente 4, y por el modelo identificado

$$y(t) = 5 \left( 1 - e^{-\frac{0.5 - 0.1}{0.25}} \right) Y(0.5 - 0.1) = 5 \left( 1 - e^{-1.6} \right) Y(0.4) = 5 \cdot (1 - 0.2019) = 3.99.$$

 $H^{CL}(s) = \frac{K_P.H(s)}{1 + K_P.H(s)} = \frac{5.K_P.e^{-0.1.s}}{0.25.s + 1 + 5.K_P.e^{-0.1.s}}$ 

La función de transferencia en lazo cerrado queda: Como el sistema en lazo abierto es estable, para que el lazo cerrado sea estable la traza polar de H(s) no debe encerrar al  $-1/K_P$ . Visto de otra manera, cuando el desfasaje alcanza los  $-180^\circ$  por primera vez (lo hace muchas veces por el tiempo muerto) el módulo tiene que ser menor que

El desfasaje es:  $\angle H(j\omega) = -Arctg(0,25.\omega) - 0.1.\omega$ 

# **DEPARTAMENTO DE**

## INTRODUCCIÓN AL CONTROL INDUSTRIAL

Ing. Mecánica - Plan 97 - Materia: Control

Impongo que valga -π y despejo ω, que resulta 17,9 rad/s. A esa frecuencia, el módulo vale

$$|H(j\omega)|_{\omega=17.9} = \frac{5}{|0,25.17,9j+1|} = \frac{5}{\sqrt{4,475^2+1}} = 1,090$$

Luego 
$$K_P < \frac{1}{1,090} = 0.917$$

e) Si  $K_P$  es la mitad del valor límite de estabilidad, el margen de ganancia es: MG = 2

Por otra parte, 
$$|K_p.H(j\omega)| = \frac{5.0,917/2}{|0,25.\omega.j+1|} = \frac{2,293}{\sqrt{0,0625.\omega^2+1}}$$

Veo para qué frecuencia el módulo es unitario:  $\omega = 8,254 \text{ rad/s}$ 

Y el desfasaje a esa frecuencia es  $\angle H(j\omega)|_{\omega=0,461} = -Arctg(0,25.8,254) - 0,1.8,254 = -111,4^{\circ}$ 

Por lo que el margen de fase resulta:  $MF = 68,6^{\circ}$ 

### Ejercicio 4 (14 puntos)

A) Ecs dinámicas del sistema.

De la letra: 
$$Q_1 = K_v \cdot \sqrt{P - P_m} \cdot U$$
; y del diagrama:  $Q_2 = Q + Q_1$ 

Del compresor se tiene que: 
$$P_{in} * Q_{c1}^k = P * Q_{c2}^k$$
, de donde  $Q_{c2} = Q_{c1} * \sqrt{\frac{P_{in}}{P}}$  con  $Q_{c1}$  constante.

En el recipiente de volumen V se cumple:

$$PV = MRT$$

ley de gases ideales, donde T y P son las temperatura y presión absolutas

$$\dot{M} = \rho (Q_{c2} - Q_2) \qquad \text{co}$$

conservación de la masa

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{P}{R.T}$$
 es la densidad en las cond. temperatura y presión dadas

$$\dot{M} = \dot{P}.\frac{V}{R.T} = \frac{P}{R.T} \left( Q_{c1}.\sqrt[k]{\frac{P_{in}}{P}} - K_{v}.\sqrt{P - P_{in}}.U - Q \right)$$

Finalmente 
$$\vec{P} = \frac{1}{V} \left( P^{\frac{k-1}{k}} . Q_{c1} . P_m^k - K_v . P . \sqrt{P - P_m} . U - P . Q \right)$$

B) Linealizar en torno del punto de operación indicado.

$$\dot{\widetilde{p}} = \frac{1}{V} \cdot \left[ \frac{k-1}{k} \cdot \sqrt[k]{\frac{P_{in}}{P_o}} \cdot Q_{c1} - K_v \cdot \left( \sqrt{\frac{P_o - P_{in}}{V}} + \frac{P_o}{2 \cdot \sqrt{P_o - P_{in}}} \right) \cdot U_o - Q_o \right] \cdot \widetilde{p} - \frac{K_v \cdot P_o}{V} \cdot \sqrt{P_o - P_{in}} \cdot \widetilde{u} - \frac{P_o}{V} \cdot \widetilde{q}$$

En equilibrio: 
$$Q_{c1} \cdot \sqrt[k]{\frac{P_m}{P}} - K_v \cdot \sqrt{P - P_m} \cdot U - Q = 0$$
 y  $Q_{c2o} = Q_{2o}$ 

Por lo que queda:

$$\left[ \dot{\widetilde{p}} = \frac{1}{V} \cdot \left[ -\frac{1}{k} \cdot Q_{2o} - \left( \frac{K_v \cdot P_o \cdot U_o}{2 \cdot \sqrt{P_o - P_{ln}}} \right) \right] \cdot \widetilde{p} - \frac{K_v \cdot P_o}{V} \cdot \sqrt{P_o - P_{ln}} \cdot \widetilde{u} - \frac{P_o}{V} \cdot \widetilde{q} \right]$$

Solución parcial 1 - 2014



## INTRODUCCIÓN AL CONTROL INDUSTRIAL

Ing. Mecánica - Plan 97 - Materia: Control

Tomando como estado la presión y como entradas la apertura de la válvula y el eaudal de demandas

$$\begin{split} & \left[ \stackrel{\sim}{p} \right] = A \cdot \left[ \stackrel{\sim}{p} \right] + B \cdot \left[ \stackrel{\sim}{q} \right] \\ & \text{donde } A = \left[ \frac{-1}{V} \cdot \left( \frac{1}{k} (Q_o + K_v \cdot \sqrt{P_o - P_m} \cdot U_v) + \frac{K_v \cdot P_o \cdot U_o}{2 \cdot \sqrt{P_o - P_m}} \right) \right] \quad \text{y} \quad B = \left[ \frac{K_v \cdot P_o}{V} \cdot \sqrt{P_o - P_m} - \frac{P_o}{V} \right] \end{split}$$

Con los valores numéricos dados:  $A = \begin{bmatrix} -1605,4 \end{bmatrix}_{L}^{L}$  y

$$B = \left[ -37000 \frac{kg}{cm^2} \right]_h -7.4 \frac{kg}{cm^2} \right]_m^3$$

C) Para el modelo linealizado, se elije una acción de control en pequeña señal igual a:

$$u(s) = K \frac{(s+a)}{s} * p(s)$$

Hallar la función de transferencia del sistema realimentado, entrada q(s) y salida p(s).

Teníamos que  $(s-A).p(s) = B_{11}.u(s) + B_{12}.q(s)$ 

Sustituyendo lo que vale u(s):  $\left(s - A - B_{11}.K.\frac{s+a}{s}\right).p(s) = B_{12}.q(s)$  y operando se llega a:

$$\frac{p(s)}{q(s)} = \frac{B_{12}.s}{s^2 - (A + B_{11}.K).s - B_{11}.K.a}$$

$$\frac{p(s)}{q(s)} = \frac{B_{12}.s}{s^2 - (A + B_{11}.K).s - B_{11}.K.a}$$

$$\frac{p(s)}{q(s)} = \frac{-7.4.s}{s^2 + (1605.4 + 37000.K).s + 74.10^6.K}$$

El objetivo de control en régimen es tener inmunidad a la perturbación, o sea que  $p(+\infty) = 0$ Si se diseña un sistema estable (para K>0 por criterio de Routh-Hurwitz), aplicando el teorema del valor final, se tiene que:

Para entradas del tipo escalón,

$$p(+\infty) = \lim_{s \to 0} s.p(s) = \lim_{s \to 0} s. \frac{-7.4.s}{s^2 + (1605.4 + 37000.K).s + 74.10^6.K} \cdot \frac{1}{s} = 0$$

por lo que el objetivo se cumple

Para entradas del tipo rampa (velocidad de cambio constante).

$$p(+\infty) = \lim_{s \to 0} s. p(s) = \lim_{s \to 0} s. \frac{-7.4.s}{s^2 + (1605.4 + 37000.K).s + 74.10^6.K} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{-7.4}{74.10^6.K}$$

por lo que el error no es nulo, pero si muy pequeño (10^-7 para K del orden de la unidad).