


## Cambiar colores de la paleta en LTspice


Ir a “Tools > Color Preferences”:



Aparecerá una ventana “Color Palette Editor”. Ir a la pestaña “WaveForm”:



Elegir en “Selected Item” el ítem al cual se le quiere cambiar el color:




De esta manera, se puede cambiar el color del fondo de las gráficas (“background”), de los ejes (“axis”), de la grilla (“grid”) y de cada una de las señales.

Elegir los colores de cada ítem, y hacer click en “OK”.

Esta configuración de colores queda al cerrar y abrir el programa LTspice.

Si se quiere volver a la configuración de colores del programa LTspice por defecto, se debe hacer click en “Defaults” y luego en “OK”.

También se puede cambiar los colores de los distintos ítems del esquemático yendo a la pestaña “Schematic”:



De esta manera, se puede cambiar el color de los cables (“Wires”), de los puntos que unen varios cables (“Junctions”), de los componentes (“Component body”), y lo demás, incluyendo la grilla (“Grid”) y el fondo (“background”).

Al igual que con la pestaña “WaveForm”:

Elegir los colores de cada ítem, y hacer click en “OK”.

Esta configuración de colores queda al cerrar y abrir el programa LTspice.

Si se quiere volver a la configuración de colores del programa LTspice por defecto, se debe hacer click en “Defaults” y luego en “OK”.