



Condición de deformación: $\delta_{AB} = 0$

Diagrama de deformación:

Repaso P y O genéricos:

$$\delta_{PO} = \frac{F_{int}(PO) \cdot L(PO)}{E(PO) \cdot A(PO)}$$

$\Delta_{AB} = dCA + dDC + dED + dEB$

$\Delta_{AB} = \frac{RA \cdot L_1}{E A_1} + \frac{(RA-2P) \cdot L_1}{E A_1} + \frac{(RA-2P) \cdot L_1}{E A_2} + \frac{(RA-3P) \cdot L_1}{E A_2} = 0$

Despeje de 1 se halla RA y luego se sustituye en 2 para calcular RB