# Método Simplificado


**Seccion Compuesta** 

## Ejemplo


Tipo de sección sandwich.

Fibra de Vidrio Plástico en el centro

b = 50 mm, t= 4 mm hc= 92 mm (total h 100 mm) Efg= 75 GPa Eplastico= 1.2 GPa M max=275 N m Hallar las tensiones Normales



Hallamos n = 75/1.2 = 62.5, a las chapas de fibra de vidrio las deberíamos ensanchar a 3125 mm lhomog=  $2*(50*62.5*4^3/12+62.5*50*4*48^2) + 92*50/12= 6.088 x10^(-5) m^4$ 



 $\sigma$ = M/W en el plástico

 $\sigma = n*M/W$  en la fibra de vidrio

 $\sigma$  = 275\*0.048/(Ihomg) = 0.2 MPa en la interface (en el plástico)

 $\sigma$  = 62.5\* 275\*0.048/(Ihomg)= 13.6 MPa en la interface (en la fibra de vidrio)

 $\sigma$  = 62.5\* 275\*0.05/(lhomg)= 14.1 MPa en la cara superior (en la fibra de vidrio)

# Método Simplificado


• El método simplificado se puede aplicar solamente en los casos que el material intermedio del "sandwich" tenga un modulo de elasticidad mucho más bajo que el modulo del material de las capas de refuerzo.

• Y siempre que se asuma que la transferencia de cortante esta garantizada por la adherencia entre los materiales.

## Método Simplificado

- La simplificación consiste en asumir que el material intermedio no es capaz de llevar tensiones normales.
- Por lo que todo el momento lo llevará el par que se genera en el material de refuerzo.


# Ejemplo



b = 50 mm,
t= 4 mm
hc= 92 mm (total h 100 mm)
Efg= 75 GPa
Eplastico= 1.2 GPa
M max=275 N m
Hallar las tensiones Normales

n= 75/1.2= 62.5

# Ejemplo




I1=2\*(0.05\*0.004^3/12+0.05\*0.004\*0.048^2)

$$I_1 = \frac{b}{12}(h^3 - h_c^3) = 0.9221 \times 10^6 \,\mathrm{m}^4$$


### **Tensiones**

 $\sigma = 275*0.05/(Irefuerzo) = 14.9 MPa en la cara superior (en la fibra de vidrio)$ 

 $\sigma$  = 275\*0.046/(Irefuerzo)= 13.7 MPa en la cara superior (en la fibra de vidrio)



#### Tensiones



 $M=(13.7x10^6*0.004*0.096+0.6*10^6*0.004*(0.1-2*0.004/3))*0.05=275 N.m$