



Datos de chapa de las máquinas - TME

1) Práctica Máquina de Inducción

Máquina de Inducción




Generatriz dinamométrica



2) Práctica Máquina Síncronica

Máquinas Síncronicas



Resistencia de Inductor $R_I = 2,8\Omega$

Máquina de arrastre



Resistencia de Inductor $R_I = 202\Omega$

3) Práctica Transformadores

Transformador de tres arrollamientos ($S_N = 100kVA$ $U_N = 230V$)

