



## Código de colores de resistencias



COLORES	1er. Y 2a. Banda	3er. Banda (Multiplicador)	4a. Banda (Tolerancia)
NEGRO	0	1X	
MARRON	1	10X	
ROJO	2	100X	
ANARANJADO	3	1000X	
AMARILLO	4	10000X	
VERDE	5	100000X	
AZUL	6	1000000X	
VIOLETA	7		
GRIS	8		
BLANCO	9		
PLATEADO		0,1X	+/-10%
DORADO		0,01X	+/- 5%



$$= 200,000 \text{ Ohms} = 200\text{K}\Omega$$

## SERIE E12

Sólo ciertas combinaciones de colores para los primeros dígitos son válidas. Para la serie E12 los primeros colores solo pueden ser los que dan los siguientes valores:

10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82

---