


Análisis granulométrico, propiedades índice y clasificación de suelos



| GRAVA | A R E N A | | | LIMO O ARCILLA |
|-------|-----------|-------|------|----------------|
| | Gruesa | Media | Fina | |

según USACE EM 1110-1-1804 (2001)

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| Punto de Exploración N° : P3 | | Muestra N° : M6 | | Profundidad (m) : 6,0 | |
| w_{nat} (%) : 26,9 | | LP = 26 | | LL = 49 | |
| PROYECTO : Edificio Ciudadino | | Ubicación: Requena 1671 | | Fecha : Feb 2011 | |

