


Análisis granulométrico, propiedades índice y clasificación de suelos



GRAVA	A R E N A			LIMO O ARCILLA
	Gruesa	Media	Fina	

según USACE EM 1110-1-1804 (2001)

Punto de Exploración Nº : P2		Muestra Nº : M3		Profundidad (m) : 3,0	
w _{nat} (%) : 25,9		LP = 23		LL = 32	
				Clasificación SUCS : Arcilla de baja compresibilidad - CL	
PROYECTO : Edificio Ciudadino			Ubicación: Requena 1671		Fecha : Feb 2011

