


Análisis granulométrico, propiedades índice y clasificación de suelos



GRAVA	A R E N A			LIMO O ARCILLA
	Gruesa	Media	Fina	

según USACE EM 1110-1-1804 (2001)

Punto de Exploración N° : P1		Muestra N° : M5		Profundidad (m) : 5,0	
w _{nat} (%) : 32,7		LP = 26		LL = 44	
PROYECTO : Edificio Ciudadino		Ubicación: Requena 1671		Fecha : Feb 2011	



Clasificación SUCS : Arcilla de baja compresibilidad - CL